

DR15S-...-2UPN8X2... Radar-Abstandssensoren



Inhaltsverzeichnis

1	Über dies	ses Handbuch	5
	1.1	Zielgruppen	5
	1.2	Symbolerläuterung	
	1.3	Weitere Unterlagen	5
	1.4	Feedback zu dieser Anleitung	5
2	Hinweise	zum Produkt	6
	2.1	Produktidentifizierung	6
	2.2	Turck-Service	6
3	Software	gestützte IO-Link-Parametrierung	7
4	IO-Link-P	arameter	8
	4.1	Allgemeine Parameter	8
	4.2	Prozess-Eingangsdaten	9
	4.3	Standard-Parameter	10
	4.4	Parameter	12
	4.5	Events	19
5	Turck-Nie	oderlassungen – Kontaktdaten	20

Inhaltsverzeichnis

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Parametrierung der Geräte mit IO-Link. Das Handbuch enthält allgemeine Informationen über IO-Link und eine Auflistung der verfügbaren Parameter.

1.1 Zielgruppen

Die vorliegende Anleitung richtet sich an fachlich geschultes Personal und muss von jeder Person sorgfältig gelesen werden, die das Gerät montiert, in Betrieb nimmt, betreibt, instand hält, demontiert oder entsorgt.

1.2 Symbolerläuterung

In dieser Anleitung werden folgende Symbole verwendet:



GEFAHR

GEFAHR kennzeichnet eine gefährliche Situation mit hohem Risiko, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.



WARNUNG

WARNUNG kennzeichnet eine gefährliche Situation mit mittlerem Risiko, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



VORSICHT

VORSICHT kennzeichnet eine gefährliche Situation mit mittlerem Risiko, die zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



ACHTUNG

ACHTUNG kennzeichnet eine Situation, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



HINWEIS

Unter HINWEIS finden Sie Tipps, Empfehlungen und nützliche Informationen zu speziellen Handlungsschritten und Sachverhalten. Die Hinweise erleichtern Ihnen die Arbeit und helfen Ihnen, Mehrarbeit zu vermeiden.

HANDLUNGSAUFFORDERUNG

Dieses Zeichen kennzeichnet Handlungsschritte, die der Anwender ausführen muss.

 \Rightarrow

HANDLUNGSRESULTAT

Dieses Zeichen kennzeichnet relevante Handlungsresultate.

1.3 Weitere Unterlagen

Ergänzend zu diesem Dokument finden Sie im Internet unter www.turck.com folgende Unterlagen:

- Datenblatt
- Kurzbetriebsanleitung
- Betriebsanleitung


1.4 Feedback zu dieser Anleitung

Wir sind bestrebt, diese Anleitung ständig so informativ und übersichtlich wie möglich zu gestalten. Haben Sie Anregungen für eine bessere Gestaltung oder fehlen Ihnen Angaben in der Anleitung, schicken Sie Ihre Vorschläge an techdoc@turck.com.

2 Hinweise zum Produkt

2.1 Produktidentifizierung

Diese Anleitung gilt für die folgenden Radar-Abstandssensoren:



2.2 Turck-Service

Turck unterstützt Sie bei Ihren Projekten von der ersten Analyse bis zur Inbetriebnahme Ihrer Applikation. In der Turck-Produktdatenbank unter www.turck.com finden Sie Software-Tools für Programmierung, Konfiguration oder Inbetriebnahme, Datenblätter und CAD-Dateien in vielen Exportformaten.

Die Kontaktdaten der Turck-Niederlassungen weltweit finden Sie auf S. [> 20].



3 Softwaregestützte IO-Link-Parametrierung

Die Ports des IO-Link-Masters können im IO-Link-Modus (IOL) oder im Standard-IO-Modus (SIO) konfiguriert sein.

Wenn ein Port im SIO-Modus konfiguriert ist, verhält sich der IO-Link-Master an diesem Port wie ein normaler digitaler Eingang. Das angeschlossenene IO-Link-Gerät übermittelt seinen klassischen Schaltausgang an den IO-Link-Master – zwischen dem Gerät und dem Master findet keine Kommunikation statt.

Wenn der Port im IOL-Modus konfiguriert ist, versucht der IO-Link-Master, das angeschlossene IO-Link-Gerät über den "Wake-up Request" aufzuwecken. Wenn der Master eine Antwort vom IO-Link-Gerät empfängt, fangen beide Geräte an, miteinander zu kommunizieren. Zuerst werden die Kommunikationsparameter (communication parameter) ausgetauscht, anschließend beginnt der zyklische Datenaustausch der Prozessdaten (Process Data Objects).

Bei der aktiven IO-Link-Kommunikation (IOL-Modus) steht neben dem zyklischen auch ein azyklischer Kommunikationsdienst zur Verfügung.

Zur Einstellung der Parameter via IO-Link gibt es zwei Möglichkeiten:

- über On-request Data Objects (z. B. steuerungsnah über IO-Link-Funktionsbaustein)
- über toolbasiertes Engineering über FDT/DTM (z. B. PACTware unter Verwendung des DTM bzw. der IODD oder das Web Demo and Configuration Tool von Turck)

Geräteparameter (On-request Data Objects)

Geräteparameter werden azyklisch und auf Anfrage des IO-Link-Masters ausgetauscht. Der IO-Link-Master sendet immer zuerst eine Anfrage an das Gerät, dann antwortet das Gerät. Das gilt sowohl für das Schreiben der Daten ins Gerät als auch für das Lesen der Daten aus dem Gerät. Mithilfe der On-request Data Objects (ORDO) können Parameterwerte ins Gerät geschrieben (write) oder Gerätezustände aus dem Gerät ausgelesen (read) werden.

IO-Link-Konfiguration in PROFINET

Über SIDI (Simple IO-Link Device Integration) können IO-Link-Devices in PROFINET-Anwendungen direkt in der Programmierumgebung (z. B. TIA-Portal) konfiguriert werden. Die Turck-IO-Link-Devices sind in der GSDML-Datei der IO-Link-Master der Baureihen TBEN, TBPN und FEN20 integriert und lassen sich in der Programmierumgebung wie Submodule eines modularen I/O-Systems einstellen. Der Anwender hat dabei Zugriff auf alle Geräteeigenschaften und Parameter.

4 IO-Link-Parameter

4.1 Allgemeine Parameter

Parameter	Inhalt
Vendor ID	317 (0x13D)
Device ID	557073 (0x88011)
IO-Link version	1.1
Bitrate	COM2 (38,4 kbit/s)
Minimale Zykluszeit	5 ms
Unterstützt SIO	True
M-Sequence Capability	PREOPERATE = TYPE_1_2 mit 2 Oktett Daten auf Anforderung OPERATE = TYPE_2_V mit 8 Oktett Daten auf Anforderung ISDU unterstützt
Block Parameter	True
Data Storage	True
ProfileCharacteristic	0x000B: SSP 3.2, includes 0x800B 0x4000: Identification and diagnosis, includes 0x8000, 0x8002, 0x8003, 0x8100 0x800D: Switching signal channel 0x8001: Binary data channel 0x8004: Teach channel 0x8007: Teach-in single value 0x8101: Locator



4.2 Prozess-Eingangsdaten

Die internen Prozessdaten werden in 0,1 mm ausgegeben. Die Umrechnung erfolgt abhängig von der Einheit.

Prozesswert in Millimeter = ProcessDataIn \times 0,1

Prozesswert in Meter = ProcessDataIn \times 0,001

Prozesswert in Zoll bzw. Inch = ProcessDataIn \times 0,003937008

Prozesswert in Fuß = ProcessDataIn \times 0,000328084

Prozesswert in Yard = ProcessDataIn \times 0,0001093613

Für die Signalstärke müssen die internen Prozessdaten mit einem Faktor von 0,1 multipliziert werden.

Signalstärke in $\% = SignalStrength \times 0,1$

Name	Byte.Bit-Offset	Bitlänge	Subindex-Zugriff unterstützt	Data Type	Wert	Beschreibung
Schaltzustand	5.0	1	False	Boolean	false/true	
Ausgang 1					false	aus
					true	ein
Schaltzustand	5.1	1	False	Boolean	false/true	
Ausgang 2					false	aus
					true	ein
Skalierungs- exponent	4.0	8	False	Integer		
Prozessdaten	0.0	32	False	Integer	-2147483640 +2147483644	
					-2147483640	außerhalb der Reichweite (-)
					2147483640	außerhalb der Reichweite (+)
					2147483644	keine Messdaten

4.3 Standard-Parameter

Name			index	index	Subindex- Zugriff unter- stützt	Zugriff	Byte. Bit- Offset	länge	Data Type	Wert	Default	Beschreibung
Minimale Zykluszeit	0	0x0	3	0x3	True	read	2.0	8	Ulnteger			
IO-Link Versions-ID	0	0x0	5	0x5	True	read	4.0	8	UInteger		17	
Hersteller-ID 1	0	0x0	8	0x8	True	read	7.0	8	UInteger			
Hersteller-ID 2	0	0x0	9	0x9	True	read	8.0	8	UInteger			
Geräte-ID 1	0	0x0	10	0xA	True	read	9.0	8	UInteger			
Geräte-ID 2	0	0x0	11	0xB	True	read	10.0	8	UInteger			
Geräte-ID 3	0	0x0	12	0xC	True	read	11.0	8	UInteger			
Standard- kommando	2	0x2	0	0x0	True	write	0.0	8	UInteger	0 255		System- kommando
										65		fernen Punkt einlernen
										66		nahen Punkt einlernen
										126		Blinken einschalten
										127		Blinken ausschalten
										128		Gerät rücksetzen
										129		Anwendung rücksetzen
										130		Auslieferungs- zustand wieder- herstellen
										160		größten Abstandswert löschen
										161		kleinsten Abstandswert löschen
Parameter (Schreib-) Zugriffssperre	12	0xC	1	0x1	False	read/ write	0.0	1	Boolean	false/ true		Gerätezugriff sperren
Datenspeiche- rungssperre	12	0xC	2	0x2	False	read/ write	0.1	1	Boolean	false/ true		Gerätezugriff sperren
Lokale Para- meterisie- rungssperre	12	0xC	3	0x3	False	read/ write	0.2	1	Boolean	false/ true		Gerätezugriff sperren



Name			index		Subindex- Zugriff unter- stützt	Zugriff	Byte. Bit- Offset	länge	Data Type	Wert	Default	Beschreibung
Lokale Benutzer- interface- Sperre	12	0xC	4	0x4	False	read/ write	0.3	1	Boolean	false/ true		Gerätezugriff sperren
Hersteller- name	16	0x10	0	0x0	True	read	0.0	512	String		Turck	Hersteller- name
Herstellertext	17	0x11	0	0x0	True	read	0.0	512	String		www. turck. com	zusätzliche Hersteller- information
Produktname	18	0x12	0	0x0	True	read	0.0	512	String		DR M30E- 8X2- H1141	Typen- bezeichnung
Produkt-ID	19	0x13	0	0x0	True	read	0.0	512	String			ID
Produkttext	20	0x14	0	0x0	True	read	0.0	512	String		Radar distan- ce sensor	Geräte- kategorie
Serien- nummer	21	0x15	0	0x0	True	read	0.0	128	String			Geräteserien- nummer
Hardware- version	22	0x16	0	0x0	True	read	0.0	512	String			Hardware- stand
Firmware- version	23	0x17	0	0x0	True	read	0.0	512	String			Firmware- stand
Anwendungs- spezifische Markierung	24	0x18	0	0x0	True	read/ write	0.0	256	String		***	durch Benut- zer beliebig beschreibbar
Fehlerzähler	32	0x20	0	0x0	True	read	0.0	16	UInteger			
Gerätestatus	36	0x24	0	0x0	True	read	0.0	8	UInteger	0 255		
										0		Gerät ist OK
										1		Wartung erforderlich
										2		außerhalb der Spezifikation
										3		Funktions- prüfung
										4		Fehler
Ausführlicher Gerätestatus	37	0x25	0	0x0	False	read	0.0	88	Array			
Prozessdaten Eingang	40	0x28	0	0x0	True	read	0.0	48	Process- Dataln Union			

4.4 Parameter

Name			index	index	Subindex- Zugriff unter- stützt	Zugriff	Byte. Bit- Offset	länge	Data Type	Wert	Default	Beschreibung
Funktions- spezifische Markierung	25	0x19	0	0x0	True	read/ write	0.0	256	String	NaN NaN	***	Freitext zur Funktions- beschreibung
Orts- spezifische Markierung	26	0x1A	0	0x0	True	read/ write	0.0	256	String	NaN NaN	***	Freitext zur Orts- beschreibung
Teach-Kanal	58	0x3A	0	0x0	True	read/ write	0.0	8	UInteger	02	0	Nummer des einzulernen- den Aus- gangs
										0		Ausgang 1 (Standard)
										1		Ausgang 1
										2		Ausgang 2
Teach status	59	0x3B	1	0x1	False	read	0.0	4	UInteger	015	0	
										0		Leerlauf
										1		SP1 erfolgreich
										2		SP2 erfolgreich
										3		SP12 erfolgreich
										4		Warte auf Kommando.
										5		beschäftigt
										6		
										7		Fehler
										8		
										9		
										10		
										11		
										12		
										13		
										14		
										15		
Ferner Punkt (SP1, TP1)	59	0x3B	2	0x2	False	read	0.4	1	Boolean	false/ true	false	
										false		nicht erfasst bzw. nicht OK
										true		OK



Name			index	index	Subindex- Zugriff unter- stützt	Zugriff	Byte. Bit- Offset	länge	Data Type	Wert	Default	Beschreibung
Ferner Punkt (SP1, TP2)	59	0x3B	3	0x3	False	read	0.5	1	Boolean	false/ true	false	
										false		nicht erfasst bzw. nicht OK
										true	-	OK
Naher Punkt (SP2, TP1)	59	0x3B	4	0x4	False	read	0.6	1	Boolean	false/ true	false	
										false		nicht erfasst bzw. nicht OK
										true		OK
Naher Punkt (SP2, TP2)	59	0x3B	5	0x5	False	read	0.7	1	Boolean	false/ true	false	
										false		nicht erfasst bzw. nicht OK
										true		OK
Fern (SP1)	60	0x3C	1	0x1	False	read/ write	0.0	32	Integer	4000 150000		SP1 Ausgang 1
												Messwert ÷ 10000 = Wert in Meter
Nah (SP2)	60	0x3C	2	0x2	False	read/ write	4.0	32	Integer	3500 149500		SP2 Ausgang 1
												Messwert ÷ 10000 = Wert in Meter
Logik	61	0x3D	1	0x1	True	read/ write	0.0	8	UInteger	01	0	Schaltlogik Ausgang 1
										0		normal aus (high aktiv)
										1		normal ein (low aktiv)
Schaltmodus	61	0x3D	2	0x2	True	read/ write	1.0	8	Ulnteger	03	3	Schaltmodus von Ausgang 1
										0		inaktiv
										2		Fenster- Modus
										3		Zweipunkt- Modus

Name				index	Subindex- Zugriff unter- stützt	Zugriff	Byte. Bit- Offset	länge	Data Type	Wert	Default	Beschreibung
Hysterese	61	0x3D	3	0x3	True	read/ write	2.0	16	UInteger	500 65535	500	Hysterese Ausgang 1 Messwert ÷ 10000 = Wert in Meter
Fern (SP1)	62	0x3E	1	0x1	False	read/ write	0.0	32	Integer	4000 150000		SP1 Ausgang 2
												Messwert ÷ 10000 = Wert in Meter
Nah (SP2)	62	0x3E	2	0x2	False	read/ write	4.0	32	Integer	3500 149500		SP2 Ausgang 2
		0.25		0.1	_					0 1		Messwert ÷ 10000 = Wert in Meter
Logik	63	0x3F	1	0x1	True	read/ write	0.0	8	UInteger	01	0	Schaltlogik Ausgang 2
										0		normal aus (high aktiv)
										1		normal ein (low aktiv)
Schaltmodus	63	0x3F	2	0x2	True	read/ write	1.0	8	Ulnteger	03	3	Schaltmodus von Ausgang 2
										0		inaktiv
										2		Fenster- Modus
										3		Zweipunkt- Modus
Hysterese	63	0x3F	3	0x3	True	read/ write	2.0	16	UInteger	500 65535	500	Hysterese Ausgang 2
												Messwert ÷ 10000 = Wert in Meter
Betriebs- stunden	72	0x48	0	0x0	True	read	0.0	32	Ulnteger	NaN NaN		Gesamtzahl der Betriebs- stunden
Ausgang 1	73	0x49	1	0x1	True	read	0.0	32	Ulnteger	NaN NaN	0	Gesamtzahl der Schalt- zyklen
Ausgang 2	73	0x49	2	0x2	True	read	4.0	32	Ulnteger	NaN NaN	0	Gesamtzahl der Schalt- zyklen



Name			index	index	Subindex- Zugriff unter- stützt	Zugriff	Byte. Bit- Offset	länge	Data Type	Wert	Default	Beschreibung
Betriebs- stunden- grenze	74	0x4A	0	0x0	True	read/ write	0.0	32	Ulnteger	NaN NaN	10000	Betriebs- stunden- warnung
Ausgang 1	75	0x4B	1	0x1	True	read/ write	0.0	32	UInteger	NaN NaN	10000 00000	Alarmgrenze für Anzahl der Schalt- zyklen
Ausgang 2	75	0x4B	2	0x2	True	read/ write	4.0	32	UInteger	NaN NaN	10000 00000	Alarmgrenze für Anzahl der Schalt- zyklen
Polarität	83	0x53	0	0x0	True	read/ write	0.0	8	UInteger	02	2	Auswahl zwischen PNP (nach U _B schaltend) oder NPN (nach Masse schaltend) für Ausgang 1
												(nach U _B schaltend)
										1		NPN Ausgang (nach Masse schaltend)
										2		automatische Erkennung
Abstands- einheit	84	0x54	0	0x0	True	read/ write	0.0	8	Ulnteger	04	0	Einheit für Abstands- messwerte
										0		Millimeter
										1		Meter
										2		Zoll
										3		Fuß
										4		Yard
Fehlerzustand	86	0x56	0	0x0	True	read/ write	0.0	8	UInteger		0	Zustand des Ausgangs- signals 1 im Fehlerfall
										0		Schalter inaktiv
										1		Schalter aktiv

Name			index	index	Subindex- Zugriff unter- stützt	Zugriff	Byte. Bit- Offset	länge	Data Type	Wert	Default	Beschreibung
Fehlerzustand	87	0x57	0	0x0	True	read/ write	0.0	8	UInteger	01	0	Zustand des Ausgangs- signals 2 im Fehlerfall
										0		Schalter inaktiv
Polarität	95	0x5F	0	0x0	True	read/ write	0.0	8	UInteger	02	2	Auswahl zwischen PNP (nach U _B schaltend) oder NPN (nach Masse schaltend) für Ausgang 2
										0		PNP Ausgang (nach U _B schaltend)
										1		NPN Ausgang (nach Masse schaltend)
										2		automatische Erkennung
Größter Abstand	105	0x69	0	0x0	True	read	0.0	32	UInteger	NaN NaN		größter gemessener Abstand
Kleinster Abstand	106	0x6A	0	0x0	True	read	0.0	32	UInteger	NaN NaN		kleinster gemessener Abstand
Dämpfung (schaltend)	113	0x71	0	0x0	True	read/ write	0.0	16	UInteger	0800	0	Anstiegs- und Abfallzeit (0 %/90 %) des internen Messwerts, an dem sich die Schalt- ausgänge orientieren
Einschalt- verzögerung	120	0x78	0	0x0	True	read/ write	0.0	16	UInteger	0600	0	Einschalt- verzögerung Ausgang 1
Ausschalt- verzögerung	121	0x79	0	0x0	True	read/ write	0.0	16	Ulnteger	0600	0	Ausschalt- verzögerung Ausgang 1
Einschalt- verzögerung	122	0x7A	0	0x0	True	read/ write	0.0	16	Ulnteger	0600	0	Einschalt- verzögerung Ausgang 2



Name	Index	Index	Sub-	Sub-	Subindex-	Zugriff	Byte.	Bit-	Data Type	Wert	Default	Beschreibung
	(dez.)	(hex.)		index (hex.)	Zugriff unter- stützt		Bit- Offset	länge				
Ausschalt- verzögerung	123	0x7B	0	0x0	True	read/ write	0.0	16	Ulnteger	0600	0	Ausschalt- verzögerung Ausgang 2
Signalstärken- anzeige	124	0x7C	0	0x0	True	read/ write	0.0	8	UInteger	01	0	Die gelbe LED kann zur Signalstärke- nanzeige genutzt werden.
										0		aus
										1		ein
Teachfunktion Konfiguration	128	0x80	0	0x0	True	read/ write	0.0	8	Ulnteger	01	0	Teachfunkti- on ein- oder ausschalten
										0		Teachfunkti- on deaktivieren
										1		Teachfunkti- on aktivieren
Signalstärke	137	0x89	0	0x0	True	read	0.0	16	UInteger	NaN NaN	0	Signalstärke
Signal- amplitude Filtermodus	144	0x90	0	0x0	True	read/ write	0.0	8	UInteger	03	0	Filtere Signa- le mit Ampli- tuden über max. oder unter min. Amplitude.
										0		deaktiviert
										1		max. aktiviert
										2		min. aktiviert
										3		min. und max. aktiviert
Max. Signal- amplitude	145	0x91	0	0x0	True	read/ write	0.0	16	UInteger	100 9999	1000	Signale mit höherer Amplitude werden ignoriert.
Min. Signal- amplitude	146	0x92	0	0x0	True	read/ write	0.0	16	UInteger	100 9999	100	Signale mit geringerer Amplitude werden ignoriert.
Vordergrund- ausblendung	148	0x94	0	0x0	True	read/ write	0.0	32	Integer	3000 149500		Signale vor dieser Entfer- nungsgrenze werden ignoriert.

Name			index		Subindex- Zugriff unter- stützt	Zugriff	Byte. Bit- Offset	länge	Data Type	Wert	Default	Beschreibung
Hintergrund- ausblendung	149	0x95	0	0x0	True	read/ write	0.0	32	Integer	4000 150500	150500	Signale hinter dieser Entfer- nungsgrenze werden ignoriert.
Signal- verstärkung	167	0xA7	0	0x0	True	read/ write	0.0	8	Ulnteger	02	0	Einstellung des Eingangs- verstärkers
										0		normal
										1		niedrig
										2		hoch
Untere Reichweite	16512	0x 4080	1	0x1	False	read	0.0	32	Integer	3500	3500	Messwert ÷ 10000 = Wert in Meter
Obere Reich- weite	16512	2 0x 4080	2	0x2	False	read	4.0	32	Integer	150000	150000	Messwert ÷ 10000 = Wert in Meter
Einheitscode für Meter	16512	2 0x 4080	3	0x3	False	read	8.0	16	UInteger	1010	1010	Der Prozess- wert wird in Metern aus- gegeben.
Skalierungs- faktor	16512	2 0x 4080	4	0x4	False	read	10.0	8	Integer	-4	-4	Messwert ÷ 10000 = Wert in Meter



4.5 Events

Code	Тур	Name	Beschreibung
16384	Error	Temperaturfehler	Überlast
16912	Warning	Zulässige Gerätetemperatur überschritten	Lokalisieren Sie die Wärmequelle.
16928	Warning	Zulässige Gerätetemperatur unterschritten	Isolieren Sie das Gerät.
20480	Error	Hardwarefehler im Gerät	Tauschen Sie das Gerät aus.
20736	Error	Allgemeiner Fehler der Versorgungs- spannung	Überprüfen Sie die Verfügbarkeit.
20752	Warning	Überspannung in der Hauptversorgung	Überprüfen Sie den zulässigen Spannungsbereich.
20753	Warning	Unterspannung in der Hauptversorgung	Überprüfen Sie den zulässigen Spannungsbereich.
25376	Error	Parameterfehler	Überprüfen Sie das Datenblatt und die Werte.
30480	Error	Kurzschluss	Überprüfen Sie die Installation.
35841	Warning	Simulation aktiv	Überprüfen Sie den Betriebsmodus.
35856	Warning	Prozesswert oberhalb des gültigen Bereichs	Prozesswert unsicher
35872	Error	Messbereichsüberschreitung	Überprüfen Sie die Applikation.
35888	Warning	Prozesswert unterhalb des gültigen Bereichs	Prozesswert unsicher
36001	Error	Überlast	
36002	Error	Unterlast	
36003	Error	Der Sensor konnte am Ausgang 2 keine automatische Erkennung durchführen.	
36004	Error	Drahtbruch	
36011	Error	Testereignis Fehler 1	
36012	Error	Testfehler 2	
36013	Warning	Testwarnung	
36016	Warning	Betriebsstundengrenze wurde erreicht	
36017	Warning	Schaltzyklengrenze erreicht	

5 Turck-Niederlassungen – Kontaktdaten

Deutschland Hans Turck GmbH & Co. KG

Witzlebenstraße 7, 45472 Mülheim an der Ruhr

www.turck.de

Australien Turck Australia Pty Ltd

Building 4, 19-25 Duerdin Street, Notting Hill, 3168 Victoria

www.turck.com.au

Belgien TURCK MULTIPROX

Lion d'Orweg 12, B-9300 Aalst

www.multiprox.be

Brasilien Turck do Brasil Automação Ltda.

Rua Anjo Custódio Nr. 42, Jardim Anália Franco, CEP 03358-040 São Paulo

www.turck.com.br

China Turck (Tianjin) Sensor Co. Ltd.

18,4th Xinghuazhi Road, Xiqing Economic Development Area, 300381

Tianjin

www.turck.com.cn

Frankreich TURCK BANNER S.A.S.

11 rue de Courtalin Bat C, Magny Le Hongre, F-77703 MARNE LA VALLEE

Cedex 4

www.turckbanner.fr

Großbritannien TURCK BANNER LIMITED

Blenheim House, Hurricane Way, GB-SS11 8YT Wickford, Essex

www.turckbanner.co.uk

Indien TURCK India Automation Pvt. Ltd.

401-403 Aurum Avenue, Survey. No 109 /4, Near Cummins Complex,

Baner-Balewadi Link Rd., 411045 Pune - Maharashtra

www.turck.co.in

Italien TURCK BANNER S.R.L.

Via San Domenico 5, IT-20008 Bareggio (MI)

www.turckbanner.it

Japan TURCK Japan Corporation

Syuuhou Bldg. 6F, 2-13-12, Kanda-Sudacho, Chiyoda-ku, 101-0041 Tokyo

www.turck.jp

Kanada Turck Canada Inc.

140 Duffield Drive, CDN-Markham, Ontario L6G 1B5

www.turck.ca

Korea Turck Korea Co, Ltd.

B-509 Gwangmyeong Technopark, 60 Haan-ro, Gwangmyeong-si,

14322 Gyeonggi-Do www.turck.kr

Malaysia Turck Banner Malaysia Sdn Bhd

Unit A-23A-08, Tower A, Pinnacle Petaling Jaya, Jalan Utara C,

46200 Petaling Jaya Selangor www.turckbanner.my



Mexiko Turck Comercial, S. de RL de CV

Blvd. Campestre No. 100, Parque Industrial SERVER, C.P. 25350 Arteaga,

Coahuila

www.turck.com.mx

Niederlande Turck B. V.

Ruiterlaan 7, NL-8019 BN Zwolle

www.turck.nl

Österreich Turck GmbH

Graumanngasse 7/A5-1, A-1150 Wien

www.turck.at

Polen TURCK sp.z.o.o.

Wrocławska 115, PL-45-836 Opole

www.turck.pl

Rumänien Turck Automation Romania SRL

Str. Siriului nr. 6-8, Sector 1, RO-014354 Bucuresti

www.turck.ro

Russland TURCK RUS OOO

2-nd Pryadilnaya Street, 1, 105037 Moscow

www.turck.ru

Schweden Turck Sweden Office

Fabriksstråket 9, 433 76 Jonsered

www.turck.se

Singapur TURCK BANNER Singapore Pte. Ltd.

25 International Business Park, #04-75/77 (West Wing) German Centre,

609916 Singapore www.turckbanner.sg

Südafrika Turck Banner (Pty) Ltd

Boeing Road East, Bedfordview, ZA-2007 Johannesburg

www.turckbanner.co.za

Tschechien TURCK s.r.o.

Na Brne 2065, CZ-500 06 Hradec Králové

www.turck.cz

Türkei Turck Otomasyon Ticaret Limited Sirketi

Inönü mah. Kayisdagi c., Yesil Konak Evleri No: 178, A Blok D:4,

34755 Kadiköy/ Istanbul www.turck.com.tr

Ungarn TURCK Hungary kft.

Árpád fejedelem útja 26-28., Óbuda Gate, 2. em., H-1023 Budapest

www.turck.hu

USA Turck Inc.

3000 Campus Drive, USA-MN 55441 Minneapolis

www.turck.us

TURCK

Over 30 subsidiaries and over 60 representations worldwide!

