

**DE** Kurzbetriebsanleitung

## IM1-...EX...

**Weitere Unterlagen**

Ergänzend zu diesem Dokument finden Sie im Internet unter [www.turck.com](http://www.turck.com) folgende Unterlagen:

- Datenblatt
- Zulassungen
- Konformitätserklärungen
- Sicherheitshandbuch

**Zu Ihrer Sicherheit****Bestimmungsgemäße Verwendung**

Die Trennschaltverstärker der Baureihe IM1-...EX... sind mit eigensicheren Eingangskreisen ausgestattet und übertragen binäre Signale galvanisch getrennt aus dem explosionsgefährdeten Bereich in den sicheren Bereich. An die Geräte können Sensoren nach EN 60947-5-6 (NAMUR) oder mechanische Schalter angeschlossen werden. Die Geräte sind auch für den Betrieb in Zone 2 geeignet. Mit den Geräten lassen sich auch sicherheitsgerichtete Anwendungen bis einschließlich SIL2 (High- und Low-Demand gemäß IEC 61508) aufbauen (Hardware-fehlertoleranz HFT = 0).

**GEFAHR**

Die vorliegende Anleitung enthält keine Informationen zum Einsatz in sicherheitsgerichteten Anwendungen.

**Lebensgefahr durch Fehlanwendung!**

- Bei Einsatz in sicherheitsgerichteten Systemen: Unbedingt die Vorschriften des zugehörigen Sicherheitshandbuchs einhalten.

Die Geräte dürfen nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden übernimmt Turck keine Haftung.

**Allgemeine Sicherheitshinweise**

- Nur fachlich geschultes Personal darf das Gerät montieren, installieren, betreiben, parametrieren und instand halten.
- Das Gerät erfüllt die EMV-Anforderungen für den industriellen Bereich. Bei Einsatz in Wohnbereichen Maßnahmen treffen, um Funkstörungen zu vermeiden.

**Hinweise zum Ex-Schutz**

- Nationale und internationale Vorschriften für den Explosionsschutz beachten.
- Bei Einsatz des Gerätes in Ex-Kreisen muss der Anwender über Kenntnisse im Explosionschutz (IEC/EN 60079-14 etc.) verfügen.
- „Nachweis der Eigensicherheit“ durchführen.
- Das Gerät nur innerhalb der zulässigen Betriebs- und Umgebungsbedingungen (siehe Zulassungsdaten und Auflagen durch die Ex-Zulassung) einsetzen.

**Auflagen durch die Ex-Zulassungen bei Einsatz in Zone 2**

- Gerät in ein Gehäuse nach IEC/EN 60079-0 mit einer Schutzart mind. IP54 nach IEC/EN 60529 montieren.
- Nicht eigensichere Stromkreise nur trennen und verbinden, wenn keine Spannung anliegt.
- Für den Versorgungsstromkreis durch externe Maßnahmen verhindern, dass die Bemessungsspannung durch Störungen um mehr als 40 % überschritten wird.
- Bei Verdrahtung mit Litzenrädern: Drahtenden mit Ader-Endhülsen versehen.
- Gerät nur in Bereichen mit einem Verschmutzungsgrad von maximal 2 einsetzen.

**Produktbeschreibung****Geräteübersicht**

Siehe Abb. 1: Frontansicht, Abb. 2: Abmessungen

**Funktionen und Betriebsarten**

Die Geräte übertragen binäre Signale galvanisch getrennt. Die Geräte können kanalweise als Schließer oder Öffner und zur Drahtbruch- und Kurzschlussüberwachung eingestellt werden. Die Anzahl der Kanäle und DIP-Schalter und weitere Funktionen entnehmen Sie der folgenden Tabelle:

Type	Kanäle	DIP-Schalter	Weitere Funktionen
IM1-12...	1	3	Signalvervielfältigung
IM1-121EX-...	1	3	zusätzlicher Störmeldeausgang
IM1-22...	2	6	
IM1-231EX-R	2	4	zusätzlicher Störmeldeausgang

Die Geräte sind mit folgenden Ausgangskreisen ausgestattet:

Ausgangskreise		
IM1-...-R	je Kanal ein Relais als Schließer/Öffner	
IM1-...-T	je Kanal einen Transistor	
IM1-...-MT	je Kanal ein MOSFET	

**Montieren****GEFAHR**

Explosionsfähige Atmosphäre

**Explosion durch zündfähige Funken!**

Bei Einsatz in Zone 2:

- Gerät in ein Gehäuse nach IEC/EN 60079-0 mit einer Schutzart von mind. IP54 montieren.
- Bei der Montage darauf achten, dass in diesem Gehäuse die zulässige Betriebstemperatur des Geräts auch bei ungünstigen Umgebungsbedingungen nicht überschritten wird.

**Montieren auf Hutschiene**

- Gerät auf eine Hutschiene montieren (siehe Abb. 3).

**Montieren auf Montageplatte**

- Gerät auf einer Montageplatte montieren (siehe Abb. 4).

**FR** Guide d'utilisation rapide

## IM1-...EX...

**Documents supplémentaires**

Vous trouverez les documents suivants contenant des informations complémentaires à la présente notice sur notre site Web [www.turck.com](http://www.turck.com):

- Fiche technique
- Zulassungen
- Konformitätserklärungen
- Manuel relatif à la sécurité

**Pour votre sécurité****Utilisation conforme**

Les amplificateurs-séparateurs de commutation de la série IM1-...EX... sont équipés de circuits d'entrée à sécurité intrinsèque et transmettent les signaux binaires séparés galvaniquement depuis la zone présentant un risque d'explosion jusqu'à la zone sécurisée. Des capteurs suivant EN 60947-5-6 (NAMUR) ou des interrupteurs mécaniques peuvent être raccordés à l'appareil. Les appareils sont aussi adaptés à un fonctionnement en zone 2. Les présents appareils permettent également de mettre en place des applications de sécurité, notamment des applications SIL2 (High and Low Demand selon CEI 61508 ; tolérance aux pannes matérielles HFT = 0).

**DANGER**

La présente notice ne contient pas d'informations relatives à une utilisation dans des applications de sécurité.

**Danger de mort en cas d'application non conforme !**

- En cas d'utilisation dans des systèmes de sécurité : Veuillez impérativement respecter les consignes du manuel relatif à la sécurité correspondant.

Les appareils doivent exclusivement être utilisés conformément aux indications figurant dans la présente notice. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. La société Turck décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non conforme.

**Consignes de sécurité générales**

- Seul un personnel qualifié est habilité à monter, installer, utiliser, paramétriser et effectuer la maintenance de l'appareil.
- L'appareil répond aux exigences CEM pour le domaine industriel. En cas d'utilisation dans une zone résidentielle, prendre des mesures pour éviter les interférences radio.

**Indications relatives à la protection contre les explosions**

- Respectez les consignes nationales et internationales relatives à la protection contre les explosions.
- En cas d'utilisation de l'appareil dans des zones à risque d'explosion, vous devez en outre disposer des connaissances requises en matière de protection contre les explosions (CEI/EN 60079-14, etc.).

**■ Réaliser la « Preuve de la sécurité intrinsèque ».**

- Utilisez uniquement l'appareil dans le respect du plus strict des conditions ambiantes et des conditions d'exploitation autorisées (voir données de certification et consignes relatives à l'homologation Ex).

**Exigences relatives aux certificats Ex en cas d'utilisation en zone 2**

- Montez l'appareil dans un boîtier conforme à la norme CEI/EN 60079-0 avec un indice de protection IP54 minimum conforme à la norme CEI/EN 60529.

- Les circuits à sécurité électrique non intrinsèque doivent être séparés et raccordés uniquement lorsqu'aucune tension n'est présente.

- Des mesures externes doivent être prises pour le circuit d'alimentation, afin d'éviter que la tension nominale soit dépassée de plus de 40 % suite à des perturbations.
- Si le câblage est constitué de fils torsadés : équipez-le d'embouts conducteurs.

- Utilisez l'appareil seulement dans les zones avec un degré de pollution de 2 au maximum.

**Description du produit****Aperçu de l'appareil**

voir fig. 1 : Vue de face, fig. 2 : Dimensions

**Fonctions et modes de fonctionnement**

Les appareils transmettent des signaux binaires isolés électriquement. Les appareils peuvent être réglés par canal comme contact N.O./N.F et pour la surveillance de rupture de fil et de court-circuit. Vous trouverez dans le tableau suivant le nombre de canaux et de commutateurs DIP ainsi que d'autres fonctions :

Type	Canaux	Commutateur DIP	Autres fonctions
IM1-12...	1	3	Reproduction du signal
IM1-121...	1	3	Sortie de signalisation de défaut supplémentaire
IM1-22...	2	6	
IM1-231EX-R	2	4	Sortie de signalisation de défaut supplémentaire

Les appareils sont équipés des circuits de sortie suivants :

Circuits de sortie		
IM1-...-R	un relais par canal comme contact N.O./N.F	
IM1-...-T	un transistor par canal	
IM1-...-MT	un MOSFET par canal	

**Installation****DANGER**

Atmosphère présentant un risque d'explosion

**Explosion par étincelles inflammables !**

En cas d'utilisation en zone 2 :

- Montez l'appareil dans un carter conforme à la norme CEI/EN 60079-0 avec indice de protection IP54 minimum.
- Lors du montage, assurez-vous que la température d'exploitation maximale de l'appareil n'est pas dépassée dans ce boîtier, même en cas de conditions ambiantes défavorables.

**Montage sur rail symétrique**

- Montez l'appareil sur un rail symétrique (voir fig. 3).

**EN** Quick Start Guide

## IM1-... EX...

**Other documents**

Besides this document, the following material can be found on the Internet at [www.turck.com](http://www.turck.com):

- Data sheet
- Approvals
- Declarations of conformity
- Safety manual

**For your safety****Intended use**

The isolating switching amplifiers of the IMX-...EX... series are equipped with intrinsically safe input circuits and transfer galvanically isolated binary signals from the Ex area to the safe area. Sensors according to EN 60947-5-6 (NAMUR) or mechanical switches can be connected to the devices. The devices are also suitable for operation in Zone 2. The devices also enable the creation of safety-related applications up to and including SIL2 (high and low demand per IEC 61508; hardware fault tolerance HFT = 0).

**DANGER**

These instructions do not provide any information on use in safety-related applications.

**Danger to life due to misuse!**

- When using the device in safety-related systems: Observe the instructions contained in the associated safety manual without fail.

The devices must only be used as described in these instructions. Any other use is not in accordance with the intended use. Turck accepts no liability for any resulting damage.

**General safety instructions**

- The device must only be mounted, installed, operated, parameterized and maintained by trained and qualified personnel.
- The device meets the EMC requirements for industrial areas. When used in residential areas, take measures to prevent radio interference.

**Notes on Ex protection**

- Observe national and international regulations for explosion protection.
- When using the device in Ex circuits, the user must also have an additional knowledge of explosion protection (IEC/EN 60079-14 etc.).
- Carry out "Proof of intrinsic safety".
- Only use the device within the permissible operating and ambient conditions (see certification data and Ex approval specifications).

**Requirements for Ex approval for use in Zone 2**

- Install the device in an enclosure according to IEC/EN 60079-0 with a degree of protection of at least IP54 per IEC/EN 60529.
- Only disconnect and connect non-intrinsically safe electrical circuits if no voltage is applied.
- Use external measures to prevent the rated voltage

**DE** Kurzbetriebsanleitung**Anschließen**

- Bei Einsatz von mechanischen Kontakten und aktivierter Eingangskreisüberwachung: Widerstandsmodul WM1 (ID 0912101) oder Widerstandsbeschaltung nahe dem Kontakt verwenden.
- Bei Verdrahtung mit Litzenröhren: Drahtenden mit Ader-Endhülsen versehen.
- Geräte mit Schraubklemmen gemäß Abb. 5 anschließen.
- Geräte mit Federzugschlüssen gemäß Abb. 6 anschließen.
- Zwischen den Anschlusskreisen eigensicherer und nicht eigensicherer Stromkreise einen Abstand von 50 mm (Fadenmaß) gemäß Abb. 7 einhalten.

**In Betrieb nehmen**

Nach Anchluss der Leitungen und Aufschalten der Versorgungsspannung geht das Gerät automatisch in Betrieb.

**Betreiben**

LED

LED	Farbe	Bedeutung
Pwr	grün	Gerät ist betriebsbereit
1	gelb	Relais angezogen, Transistor oder MOSFET leitend
	aus	Relais abgefallen, Transistor gesperrt
	rot	Fehler im Eingangskreis erkannt, Relais abgefallen bzw. Transistor oder MOSFET gesperrt
2	gelb	Relais angezogen, Transistor oder MOSFET leitend
	aus	Relais abgefallen, Transistor gesperrt
	rot	Fehler im Eingangskreis erkannt, Relais abgefallen bzw. Transistor oder MOSFET gesperrt

**Funktionsstabelle**

Die verschiedenen Eingangszustände mit den entsprechenden Ausgangszuständen sind in der Funktionsstabelle aufgeführt.

	Arbeitsstrom NO (Schließer)		Ruhestromverhalten NC (Öffner)	
Eingang induktiver Sensor EN60947-5-6 NAMUR				
Eingang mechanischer Kontakt R1=1...22kΩ(>1W) R2=1...22kΩ(>1W)				
Schaltausgang kein Fehler	0 ↗ ↘ ↖ ↙ ↖ ↗ ↘	1 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘	1 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘	0 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘
IM1-...1EX-... Störmeldeausgang ohne Fehler	1 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘	1 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘	1 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘	1 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘
Schaltausgang mit Fehler	0 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘	0 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘	0 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘	0 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘
IM1-...1EX-... Störmeldeausgang mit Fehler	0 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘	0 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘	0 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘	0 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘

**Einstellen und Parametrieren**

Einstellen über DIP-Schalter

DIP-Schalter	Bedeutung
NO/NC	Kanal 1: Betriebsart einstellen: Ruhestromverhalten (NC)/Arbeitsstromverhalten (NO)
1 off/WB	Kanal 1: Drahtbruchüberwachung deaktivieren (off)/aktivieren (WB)
off/SC	Kanal 1: Kurzschlussüberwachung deaktivieren (off)/aktivieren (SC)
NO/NC	Kanal 2: Betriebsart einstellen: Ruhestromverhalten (NC)/Arbeitsstromverhalten (NO)
2 off/WB	Kanal 2: Drahtbruchüberwachung deaktivieren (off)/aktivieren (WB)
off/SC	Kanal 2: Kurzschlussüberwachung deaktivieren (off)/aktivieren (SC)

**Reparieren**

Sollte das Gerät defekt sein, nehmen Sie es außer Betrieb. Das Gerät darf nur durch Turck repariert werden. Bei Rücksendung an Turck beachten Sie bitte unsere Rücknahmebedingungen.

**Entsorgen**

Die Geräte müssen fachgerecht entsorgt werden und gehören nicht in den normalen Hausmüll.

**Certification data****Approvals and markings**

TÜV 21 ATEX 303590 X		II (1) G [Ex ia Ga] IIC
EMA 22 UKEX 0017 X		II (1) D [Ex ia Da] IIIC
		II (3) (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
		II (3) (1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
IECEx TUN 21.0020X	[Ex ia Ga]	IIC
	[Ex ia Da]	IIIIC
	Ex ec [ia Ga]	IIC T4 Gc
	Ex ec nC [ia Ga]	IIC T4 Gc
	인증서발급기관명: 한국산업안전보건공단	
	안전인증번호: 13-AV4BO-0627X, 22-AV4BO-0457X	
	안전한 사용을 위한 조건: 발급된 인증서 참조	

Permissible ambient temperature range  $T_{amb}$ : -25...+70 °C**FR** Guide d'utilisation rapide**Montage sur la plaque de montage**

- Montez l'appareil sur la plaque de montage (voir fig. 4).

**Raccordement**

- En cas d'utilisation de contacts mécaniques et de surveillance du circuit d'entrée activée : utiliser le module de résistance WM1 (ID 0912101) ou un circuit de résistance à proximité du contact.
- Si le câblage est constitué de fils torsadés : équipez-le d'embouts conducteurs.
- Raccordez les appareils avec des bornes à vis conformément à la fig. 5.
- Raccordez les appareils avec des bornes à ressort conformément à la fig. 6.
- Maintenez un écart de 50 mm (mesure de fil) entre les circuits de raccordement des circuits électriques avec et sans sécurité intrinsèque, conformément à la fig. 7.

**Mise en service**

L'appareil se met automatiquement en marche après le raccordement des câbles et l'activation de la tension d'alimentation.

**Fonctionnement**

LED

LED	Couleur	Signification
Pwr	Vert	L'appareil est opérationnel
1	Jaune	Relais enclenché, transistor ou MOSFET conducteur
	Éteinte	Relais retombé, transistor bloqué
2	Jaune	Relais enclenché, transistor ou MOSFET conducteur
	Éteinte	Relais retombé, transistor bloqué
	Rouge	Erreur détectée dans le circuit d'entrée, relais retombé ou transistor ou MOSFET bloqué

**Tableau des fonctions**

Les différents états d'entrée et les états de sortie correspondants sont répertoriés dans le tableau des fonctions.

	Courant de fonctionnement NO (contact à fermeture)		Fonction repos NF (contact à ouverture)	
Entrée				
Détecteur inductif EN60947-5-6 NAMUR				
Entrée de contact mécanique R1=1...22kΩ(>1W) R2=1...22kΩ(>1W)				
Schaltausgang pas d'erreur	0 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘	1 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘	1 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘	0 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘
IM1-...1EX-... Sortie de signalisation sans erreur	1 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘	1 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘	1 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘	1 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘
IM1-...1EX-... Sortie de commutation avec erreur	0 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘	0 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘	0 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘	0 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘
IM1-...1EX-... Sortie de signalisation de défaut avec erreur	0 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘	0 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘	0 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘	0 ↗ ↘ ↖ ↖ ↖ ↗ ↘

**Réglages et paramétrages**

Réglage par commutateur DIP

Commutateur DIP	Signification
NO/NC	Canal 1 : régler le mode de fonctionnement : Fonction repos (NC) / Fonction travail (NO)
1 off/WB	Canal 1 : Désactiver (off)/activer (WB) la surveillance de rupture de câble
off/SC	Canal 1 : Désactiver (off)/activer (SC) la surveillance des courts-circuits
NO/NC	Canal 2 : régler le mode de fonctionnement : Fonction repos (NC) / Fonction travail (NO)
2 off/WB	Canal 2 : Désactiver (off)/activer (WB) la surveillance de rupture de câble
off/SC	Canal 2 : Désactiver (off)/activer (SC) la surveillance des courts-circuits

**Réparation**

En cas de dysfonctionnement, mettez l'appareil hors tension. Seul Turck est habilité à réparer l'appareil. En cas de retour à Turck, veuillez respecter les conditions de reprise.

**Mise au rebut**

Les appareils doivent être mis au rebut de manière appropriée et ne peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

**EN** Quick Start Guide**Connection**

- When using mechanical contacts and with activated input circuit monitoring: Use the WM1 resistance module (ID 0912101) or resistance circuit close to the contact.
- When using stranded wire: Provide the wire ends with ferrules.
- Connect the devices with screw terminals as shown in fig. 5.
- Connect the devices with spring-loaded terminals as shown in fig. 6.
- Maintain a distance of 50 mm (thread distance) between the connection circuits of intrinsically safe and non-intrinsically safe circuits as shown in fig. 7.

**Commissioning**

The device is operational automatically once the cables are connected and the power supply is switched on.

**Operation**

LEDs

LED	Color	Meaning
Pwr	Green	Device is operational
1	Yellow	Relay picked up, transistor or MOSFET conductive
	Off	Relay dropped out, transistor blocked
	Red	Error detected in input circuit, relay dropped out or transistor or MOSFET blocked
2	Yellow	Relay picked up, transistor or MOSFET conductive
	Off	Relay dropped out, transistor blocked
	Red	Error detected in input circuit, relay dropped out or transistor or MOSFET blocked

**Function table**

The function table shows the different input states with the corresponding output states.

	Shunt current

**PT** Guia de Início Rápido**IM1-... EX...****Outros documentos**

Além deste documento, o seguinte material pode ser encontrado na Internet em [www.turck.com](http://www.turck.com):

- Folha de dados
- Homologações
- Declarações de conformidade
- Manual de segurança

**Para sua segurança****Finalidade de uso**

Os amplificadores de comutação isolantes das séries IMX-...EX... são equipados com circuitos de entrada intrinsecamente seguros e sinais binários de transferência da área Ex para a área segura. Sensores conforme a EN 60947-5-6 (NAMUR) ou comutadores mecânicos podem ser conectados aos dispositivos. Os dispositivos também são adequados para operações na zona 2. Os dispositivos também permitem a criação de aplicações de segurança até e incluindo SIL 2 (alta e baixa demanda conforme IEC 61508, tolerância de falha de hardware HFT = 0).

**PERIGO**

Essas instruções não contêm qualquer informação sobre o uso em aplicações de segurança.

**Risco de morte devido ao mau uso!**

- Ao usar o dispositivo em sistemas relacionados à segurança: Certifique-se de observar as instruções contidas no manual de segurança associado.

Os dispositivos devem ser usados apenas como descrito nessas instruções. Qualquer outro uso está fora de concordância com o uso pretendido. A Turck se exime de qualquer responsabilidade por danos resultantes.

**Instruções gerais de segurança**

- O dispositivo só deve ser montado, instalado, operado, parametrizado e mantido por pessoal treinado profissionalmente.
- O dispositivo atende aos requisitos EMC para a área industrial. Quando usado em áreas residenciais, tome medidas para evitar interferência de rádio.

**Notas de proteção Ex**

- Observe os regulamentos nacionais e internacionais para proteção contra explosão.
- Ao usar o dispositivo em circuitos Ex, o usuário deverá ter conhecimento prático sobre proteção contra explosões (IEC/EN 60079-14, etc.).
- Execute a "prova de segurança intrínseca".
- Use apenas o dispositivo em condições ambientais e de operação permitidas (consulte os dados de certificação e as especificações de Homologação Ex).

**Requisitos da Homologação Ex para uso na Zona 2**

- Instale o dispositivo em um painel de acordo com a IEC/EN 60079-0, com um tipo de proteção de pelo menos IP54, de acordo com a IEC/EN 60529.
- Somente desconecte e conecte circuitos elétricos não intrinsecamente seguros se não houver tensão aplicada.
- Tome medidas externas para evitar que a tensão nominal do circuito de alimentação seja excedida em mais de 40 % devido a avarias.
- Ao usar fio trançado: Coloque anilhas nas extremidades do fio.
- Use o dispositivo apenas em áreas com um nível máximo de contaminação 2.

**Descrição do produto****Visão geral do produto**

Veja a fig. 1: Visão frontal, fig. 2: Dimensões

**Funções e modos de operação**

Os dispositivos transferem sinais binários galvanicamente isolados. Os dispositivos podem ser configurados em cada canal como contactos NA ou NF, e para monitoramento de curto-circuito e de ruptura de fio.

Consulte a tabela a seguir para saber o número de canais e interruptores DIP, bem como outras funções:

Tipo	Canais	Interruptor DIP	Outras funções
IM1-12...	1	3	Duplicação de sinal
IM1-121...	1	3	Saída de alarme adicional
IM1-22...	2	6	
IM1-231EX-R	2	4	Saída de alarme adicional

Os dispositivos são compatíveis com os seguintes circuitos de saída:

Circuitos de saída		
IM1-...-R	Um relé por canal como contato NA/NF	
IM1-...-T	Um transistor por canal	
IM1-...-MT	Um MOSFET por canal	

**Instalação****PERIGO**

Atmosferas explosivas

**Risco de explosão em virtude de faíscas inflamáveis!**

Quando usado na Zona 2:

- Instale o dispositivo em um gabinete em conformidade com a IEC/EN 60079-0, com um tipo de proteção de pelo menos IP54.
- Ao montar, certifique-se de que a temperatura de operação permitida do dispositivo não seja excedida, mesmo em condições ambientais desfavoráveis.

**Instalação de trilho DIN**

- Instale o dispositivo em um trilho DIN (ver fig. 3).

**Instalação da placa de montagem**

- Instale o dispositivo em uma placa de montagem (ver fig. 4).

**ES** Guia de inicio rápido**IM1-...EX****Documentos adicionais**

Además de este documento, se puede encontrar el siguiente material en la Internet en [www.turck.com](http://www.turck.com):

- Hoja de datos
- Aprobaciones
- Declaración de cumplimiento
- Manual de seguridad

**Para su seguridad****Uso correcto**

Los amplificadores de comutación separadores de la serie IMX-...EX... están equipados con circuitos de entrada de seguridad intrínseca y transfieren señales binarias aisladas galvánicamente desde el área protegida contra explosiones hasta el área segura. En los aparatos, se pueden conectar interruptores mecánicos o sensores en conformidad con la norma EN 60947-5-6 (NAMUR). Los dispositivos también son adecuados para su funcionamiento en la Zona 2. Los dispositivos permiten la construcción de aplicaciones orientadas a la seguridad hasta de categoría SIL2 (alta y baja demanda, en conformidad con la norma IEC 61508; tolerancia a fallas de hardware HFT = 0).

**PELIGRO**

Estas instrucciones no contienen información de uso en aplicaciones de seguridad.

**Riesgo de muerte por uso inadecuado.**

- Cuando se utiliza el dispositivo en sistemas de seguridad: Respete las instrucciones contenidas en el manual de seguridad relacionado en todo momento.

Los dispositivos solo se deben usar como se describe en estas instrucciones. Ninguna otra forma de uso corresponde al uso previsto. Turck no se responsabiliza de los daños derivados de dichos usos.

**Instrucciones generales de seguridad**

- Solo personal capacitado profesionalmente puede montar, instalar, operar, parametrizar y dar mantenimiento al dispositivo.
- El dispositivo cumple los requisitos de EMC para las zonas industriales. Cuando se utilice en zonas residenciales, tome medidas para evitar interferencias de radio.

**Notas de protección contra explosiones**

- Siga las normas nacionales e internacionales para la protección contra explosiones.
- Cuando se utiliza el dispositivo en circuitos con riesgos de explosiones, el usuario debe tener conocimiento adicional de la protección contra explosiones (norma IEC/EN 60079-14, etc.).
- Lleve a cabo la "Prueba de seguridad intrínseca".
- Utilice el dispositivo solo dentro de las condiciones ambientales y de funcionamiento admisibles (consulte las condiciones y los datos de certificación de las aprobaciones contra explosiones).

**Requisitos de la aprobación contra explosiones para uso en la zona 2**

- Instale el dispositivo en un gabinete en conformidad con la norma IEC/EN 60079-0 con un tipo de protección con clasificación IP54 como mínimo, en conformidad con la norma IEC/EN 60529.
- Solo desconecte y conecte circuitos eléctricos intrinsecamente inseguros si no se aplica corriente.
- Utilice medidas externas para evitar que el voltaje nominal del circuito de alimentación se supere en más de un 40 % debido a fallas.
- Cuando se utiliza un cable trenzado: Coloque casquillos en los extremos de los cables.
- Utilice el dispositivo solo en zonas con un nivel máximo de contaminación de 2.

**Descripción del producto****Descripción general del dispositivo**

Consulte la fig. 1: Vista frontal, fig. 2: Dimensiones

**Funciones y modos de operación**

Los dispositivos transfieren señales binarias galvanicamente aisladas. Los dispositivos se pueden ajustar en cada canal como contactos NO ou NC, y para la detección de cortocircuitos y rotura de hilos.

Consulte la siguiente tabla para conocer el número de canales e interruptores DIP, así como otras funciones:

Tipo	Canales	Interruptor DIP	Otras funciones
IM1-12...	1	3	Duplicación de señal
IM1-121...	1	3	Saída de alarme adicional
IM1-22...	2	6	
IM1-231EX-R	2	4	Saída de alarme adicional

Los dispositivos tienen los siguientes circuitos de salida:

Circuitos de salida		
IM1-...-R	Un relé por canal como contacto NO/NC	
IM1-...-T	Un transistor por canal	
IM1-...-MT	Un transistor de efecto de campo de metal-óxido semiconductor (MOSFET, del inglés metal-oxide-semiconductor field-effect transistor) por canal	

**Instalación****PELIGRO**

Entorno potencialmente explosivo

**Riesgo de explosión por encendido de chispas.**

Cuando se utilice en la Zona 2:

- Instale el dispositivo en un gabinete en conformidad con la norma IEC/EN 60079-0 con un tipo de protección con clasificación IP54 como mínimo.
- Cuando realice la instalación, asegúrese de que no se supere la temperatura de funcionamiento admisible para el dispositivo, incluso en condiciones ambientales desfavorables.

**Instalación de riel DIN**

- Instale el dispositivo en um trilho DIN (ver fig. 3).

**Instalación de la placa de montagem**

- Instale el dispositivo en una placa de montaje (ver fig. 4).

**ZH** 快速入门指南**IM1-... EX...****其他文档**

除了本文档之外, 还可在[www.turck.com](http://www.turck.com)网站上查看以下材料:

- 数据表
- 认证
- 符合性声明
- 安全手册

**安全须知****预期用途**

IMX-...系列隔离开关放大器配备本安型输入电路, 可将电隔离二进制信号从防爆区域传输到安全区域。可将符合EN 60947-5-6 (NAMUR)标准的传感器或机械开关连接至该装置。该装置还适合在2类危险区域中工作。该装置还能构建认证等级最高为SIL2的安全应用(高/低安全要求依据IEC 61508标准; 硬件容错HFT = 0)。

**危険**

本说明不包含任何涉及安全应用的信息。

**使用不当会危及生命!**



- 在涉及安全性的系统中使用该装置时: 务必按照相关安全手册中的说明进行操作。

必须严格按照这些说明使用该装置。任何其他用途都不属于预期用途。图尔克公司不会对非预期用途导致的任何损坏承担责任。




**IM1-...EX...**  
Isolating Switching Amplifier  
Quick Start Guide  
Doc. no. D201119 2306

Additional information see

**Wiring diagrams**

IM1-121EX-R



IM1-121EX-T

**PT** Guia de Início Rápido
**Coneção**

- Ao usar contatos mecânicos e com o monitoramento do circuito de entrada ativado: Use o módulo de resistência WM1 (ID 0912101) ou o circuito de resistência próximo ao contato.
- Ao usar fio trançado: Coloque anilhas nas extremidades do fio.
- Conecte os dispositivos com terminais de parafuso conforme a fig. 5.
- Conecte os dispositivos com terminais de mola, como mostra a fig. 6.
- Mantenha uma distância de 50 mm (distância da rosca) entre os circuitos de conexão de circuitos intrinsecamente seguros e não intrinsecamente seguros, conforme a fig. 7.

**Comissionamento**

O dispositivo fica automaticamente operacional assim que os cabos são conectados e a fonte de alimentação ligada.

**Operação**

## Indicações LED

LED	Cor	Significado
Pwr	Verde	O dispositivo está em funcionamento
1	Amarelo	Relé detectado, transistor ou MOSFET condutor
	Desligado	Queda de relé, transistor bloqueado
	Vermelho	Erro detectado no circuito de entrada, queda de relé ou transistor ou MOSFET bloqueado
2	Amarelo	Relé detectado, transistor ou MOSFET condutor
	Desligado	Queda de relé, transistor bloqueado
	Vermelho	Erro detectado no circuito de entrada, queda de relé ou transistor ou MOSFET bloqueado

**Tabela de funções**

A tabela de funções exibe os diferentes estados de entrada com os estados de saída correspondentes.

	Corrente shunt NA (contato NA)	Modo NF (contato NF)
Entrada de sensor inductivo EN60947-5-6 NAMUR		
Contato mecânico de entrada R1=1...22kΩ(>1/4W) R2=1...22kΩ(>1/4W)		
Saída de comunicação		
Sem erro		
IM1-...1EX-...		
Saída de alarme sem erro		
Saída de comunicação com erro		
IM1-...1EX-...		
Saída de alarme com erro		

**Configuração e definição de parâmetros**

## Configuração via interruptores DIP

Interruptor DIP Significado
NO/NC Canal 1: Configuração dos modos de operação: Modo NF (NF)/modo NA (NA)
1 off/WB Canal 1: Desativar (desligar)/ativar o monitoramento de ruptura de fio (WB)
off/SC Canal 1: Desativar (desligar)/ativar monitoramento de curto-círcuito (SC)
NO/NC Canal 2: Configuração dos modos de operação: Modo NF (NF)/modo NA (NA)
2 off/WB Canal 2: Desativar (desligar)/ativar o monitoramento de ruptura de fio (WB)
off/SC Canal 2: Desativar (desligar)/ativar monitoramento de curto-círcuito (SC)

**Reparo**

O dispositivo deverá ser desativado caso esteja com defeito. O dispositivo pode ser consertado somente pela Turck. Observe nossas condições para aceitação de devolução ao devolver o dispositivo à Turck.

**Descarte**

Os dispositivos devem ser descartados corretamente e não em um lixo doméstico normal.

**Certification data**

## Approvals and markings

TÜV 21 ATEX 303590 X		II (1) G [Ex ia Ga] IIC
EMA 22 UKEX 0017 X		II (1) D [Ex ia Da] IIIC
IECEx TUN 21.0020X		II (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc II (1) G Ex ec n[ia Ga] IIC T4 Gc
隔離式安全柵		[Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
KC		인증서발급기관명: 한국산업안전보건공단 안전인증번호: 13-AV4BO-0627X, 22-AV4BO-0457X 안전한 사용을 위한 조건: 발급된 인증서 참조

Permissible ambient temperature range  $T_{amb}$ : -25...+70 °C

**ES** Guia de inicio rápido
**Conexão**

- Cuando se utilizan contactos mecánicos y con detección del circuito de entrada activado: Utilice el módulo de resistencia WM1 (ID 0912101) o el circuito de resistencia cerca del contacto.
- Cuando se utiliza un cable trenzado: Coloque casquillos en los extremos de los cables.
- Conecte los dispositivos con terminales roscados como se muestra en la fig. 5.
- Conecte los dispositivos con terminales con abrazadera accionada por resorte, como se muestra en la fig. 6.
- Mantenga una distancia de 50 mm (espacio de la rosca) entre los circuitos de conexión de circuitos intrinsecamente seguros y no intrinsecamente seguros, conforme a la fig. 7.

**Puesta en marcha**

El dispositivo se pondrá automáticamente en funcionamiento una vez que se conecten los cables y se encienda la fuente de alimentación.

**Funcionamiento**

## Indicaciones LED

LED	Color	Significado
Pwr	Verde	El dispositivo está en funcionamiento
1	Amarelo	Relé detectado, transistor o MOSFET conductor
	Desligado	Queda de relé, transistor bloqueado
	Vermelho	Error detectado no circuito de entrada, queda de relé ou transistor ou MOSFET bloqueado
2	Amarelo	Relé detectado, transistor ou MOSFET conductor
	Desligado	Queda de relé, transistor bloqueado
	Vermelho	Error detectado no circuito de entrada, queda de relé ou transistor ou MOSFET bloqueado

**Tabla de funciones**

La tabla de funciones muestra los diferentes estados de entrada con los estados de salida correspondientes.

	Corriente de derivación NO (contacto NO)	Modo NC (contacto NC)
Entrada del sensor inductivo EN60947-5-6 NAMUR		
Contacto mecánico de entrada R1=1...22kΩ(>1/4W) R2=1...22kΩ(>1/4W)		
Salida de comutación		
Sem erro		
IM1-...1EX-...		
Saída de alarme sem erro		
Saída de comutação com erro		
IM1-...1EX-...		
Saída de alarme com erro		

**Configuración y parametrización**

## Ajuste a través de los interruptores DIP

Interruptor DIP Significado
NO/NC Canal 1: Ajuste de los modos de funcionamiento: Modo NC (NC)/Modo NO (NO)
1 off/WB Canal 1: Desactivar (apagado)/activar la detección de rotura de hilo (WB)
off/SC Canal 1: Desactivar (apagado)/activar monitoramiento de cortocircuitos (SC)
NO/NC Canal 2: Ajuste de los modos de funcionamiento: Modo NC (NC)/Modo NO (NO)
2 off/WB Canal 2: Desactivar (apagado)/activar la detección de rotura de hilo (WB)
off/SC Canal 2: Desactivar (apagado)/activar la detección de cortocircuitos (SC)

**Reparación**

El dispositivo se debe desinstalar si presenta fallas. El dispositivo solo puede ser reparado por Turck. Consulte nuestras políticas de devolución cuando devuelva el dispositivo a Turck.

**Eliminación de desechos**

Los dispositivos se deben desechar correctamente y no se deben mezclar con desechos domésticos normales.

**ZH** 快速入门指南
**连接**

- 使用机械触点以及激活输入电路监控时: 使用靠近触点的WM1电阻模块(ID 0912101)或电阻电路。
- 使用绞线时: 为电线末端提供套圈。
- 如图5所示将装置与螺钉式接线端子相连。
- 如图6所示将装置与弹簧夹端子相连。
- 使本安型连接电路与非本安型电路之间保持50 mm (螺距) 间隔, 如图7所示。

**调试**

一旦连接电缆并接通电源, 该装置将自动运行。

**运行**

## LED指示灯

LED	颜色	含义
Pwr	绿色	装置正常运行
1	黄色	继电器已吸合, 晶体管或MOSFET导通
	熄灭	继电器已断开, 晶体管不导通
	红色	输入电路中检测到错误, 继电器已断开或晶体管或MOSFET不导通
2	黄色	继电器已吸合, 晶体管或MOSFET导通
	熄灭	继电器已断开, 晶体管不导通
	红色	输入电路中检测到错误, 继电器已断开或晶体管或MOSFET不导通

**功能表**

功能表显示了不同的输入状态和相应的输出状态。

分流电流常开(常开触点)		常闭模式(常闭触点)	
电感式传感器输入	EN60947-5-6 NAMUR		
输入机械触点	R1=1...22 kΩ (>1/4 W) R2=1...22 kΩ (>1/4 W)		
开关量输出	无错误		
IM1-...1EX-...	无错情况下的报警输出		
开关量输出(出错情况下)	0		
IM1-...1EX-...	出错情况下的报警输出		

**产品设置和参数设定**

## 通过DIP开关进行

**IT** Guida Rapida**IM1-... EX...****Altri documenti**

A integrazione del presente documento, sul sito internet [www.turck.com](http://www.turck.com) è disponibile il materiale seguente:

- Scheda tecnica
- Omologazioni
- Dichiarazioni di conformità
- Manuale di sicurezza

**Per la vostra sicurezza****Destinazione d'uso**

Gli amplificatori di commutazione isolanti della serie IMX-...EX... sono dotati di circuiti di ingresso a sicurezza intrinseca e trasferiscono i segnali binari ad isolamento galvanico dall'area a rischio esplosione all'area sicura. È possibile collegare ai dispositivi sensori a norma EN 60947-5-6 (NAMUR) o interruttori meccanici. I dispositivi sono adatti anche per l'utilizzo nella Zona 2. I dispositivi consentono inoltre la creazione di applicazioni di sicurezza fino a SIL2 incluso (high & low demand a norma IEC 61508; tolleranza errori hardware HFT = 0).

**PERICOLO**

Le presenti istruzioni non contengono informazioni per l'utilizzo in applicazioni di sicurezza.

**Pericolo di morte in caso di utilizzo scorretto!**

- In caso di utilizzo in sistemi di sicurezza: Osservare strettamente le disposizioni del rispettivo libretto di sicurezza.

Utilizzare i dispositivi esclusivamente come prescritto nelle presenti istruzioni. Qualsiasi altro uso non è conforme all'uso previsto. Turck non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni risultanti.

**Indicazioni generali di sicurezza**

- Le operazioni di montaggio, installazione, utilizzo, parametrizzazione e manutenzione del dispositivo devono essere eseguite esclusivamente da personale con formazione specifica.
- Il dispositivo soddisfa i requisiti EMC per le aree industriali. Se utilizzato in aree residenziali, adottare le misure necessarie per evitare interferenze radio.

**Avvertenze sulla protezione antideflagrante**

- Rispettare le normative nazionali e internazionali per la protezione antideflagrante.
- Per utilizzare il dispositivo in circuiti antideflagranti l'operatore deve essere inoltre a conoscenza delle direttive in materia (IEC/EN 60079-14 ecc.).
- Eseguire la "Prova di sicurezza intrinseca".
- Utilizzare il dispositivo soltanto nelle condizioni ambientali e di utilizzo ammesse (vedere dati di certificazione e specifiche di omologazione per le aree a rischio esplosione).

**Requisiti per l'omologazione per le aree a rischio esplosione per l'utilizzo in Zona 2**

- Installare il dispositivo in un alloggiamento a norma IEC/EN 60079-0 dotato di un livello di protezione minimo IP54 secondo IEC/EN 60529.
- Collegare e collegare i circuiti non a sicurezza intrinseca solo in assenza di tensione.
- Adottare misure esterne per evitare che la tensione nominale del circuito di alimentazione sia superata di oltre il 40% a causa di guasti.
- Quando si utilizza un cavo a tre fili: Dotare le estremità dei cavi di boccole.
- Utilizzare il dispositivo solo in aree con un livello di contaminazione non superiore a 2.

**Descrizione del prodotto****Panoramica dei dispositivi**

Vedi fig. 1: Vista frontale, fig. 2: Dimensioni

**Funzioni e modalità operative**

I dispositivi trasferiscono segnali binari ad isolamento galvanico. I dispositivi possono essere impostati su ciascun canale come contatto NO o NC e per il monitoraggio di rotture del filo e cortocircuiti.

Fare riferimento alla seguente tabella per il numero di canali e interruttori DIP, nonché per altre funzioni:

Tipo	Canali	Interruttore DIP	Altre funzioni
IM1-12...	1	3	Duplicazione del segnale
IM1-121...	1	3	Uscita allarme aggiuntiva
IM1-22...	2	6	
IM1-231EX-R	2	4	Uscita allarme aggiuntiva

I dispositivi presentano i seguenti circuiti di uscita:

Circuiti di uscita
IM1-...-R Un relè per canale come contatto NO/NC
IM1-...-T Un transistor per canale
IM1-...-MT Un MOSFET per canale

**Installazione****PERICOLO**

Atmosfera potenzialmente esplosiva

**Pericolosità di esplosione dovuto a scintille!**

In caso di utilizzo in Zona 2:

- Installare il dispositivo in un alloggiamento a norma IEC/EN 60079-0 dotato di un livello di protezione minimo IP54.
- Durante il montaggio del dispositivo, assicurarsi che non venga superata la sua temperatura di utilizzo ammessa, neanche nelle condizioni ambientali più sfavorevoli.

**Installazione su guida DIN**

- Installare il dispositivo su una guida DIN (vedere fig. 3).

**Installazione su piastra di montaggio**

- Installare il dispositivo su una piastra di montaggio (vedere fig. 4).

**PL Skrócona instrukcja obsługi****IM1-... EX...****Pozostałe dokumenty**

Jako uzupełnienie do niniejszego dokumentu na stronie internetowej [www.turck.com](http://www.turck.com) znajdują się następujące dokumenty:

- Karta katalogowa
- Certyfikaty
- Deklaracja zgodności
- Instrukcja bezpieczeństwa

**Dla Twojego bezpieczeństwa****Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem**

Izolacyjne wzmacniacze przełączające z serii IMX-...EX... są wyposażone w iskrobezpieczne obwody wejściowe i umożliwiają przesyłanie galwanicznie odseparowanych sygnałów binarnych z obszaru zagrożonego wybuchem (Ex) do obszaru bezpiecznego. Do urządzeń można podłączyć czujniki zgodne z normą EN 60947-5-6 (NAMUR) lub mechaniczne przełączniki. Urządzenia mogą być także używane w strefie 2. Urządzenia umożliwiają tworzenie rozwiązań związanych z bezpieczeństwem do klasy SIL2 włącznie (wysokie i niskie zapotrzebowanie wg normy IEC 61508) (tolerancja na usterki sprzętowe HFT = 0).

**NIEBEZPIEĆSTWO**

Niniejsza instrukcja nie zawiera informacji na temat zastosowania urządzenia w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem.

**Nieprawidłowe zastosowanie stwarza zagrożenie dla życia!**

- W przypadku użytkowania urządzenia w systemach związanych z bezpieczeństwem: Zawsze przestrzegać zaleceń opisanych w odpowiedniej instrukcji bezpieczeństwa.

Urządzenia powinny być używane wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każde inne zastosowanie jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem. Firma Turck nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikające z tego powodu szkody.

**Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa**

- Wyłącznie wykwalifikowani pracownicy mogą montować, instalować, eksploatować i konserwować urządzenie oraz określać jego parametry.
- Urządzenia te spełniają wymagania EMC dla obszarów przemysłowych. Jeśli urządzenie jest używane na obszarach mieszkaniowych, należy podjąć środki zapobiegające zakłóceniom radiowym.

**Uwagi dotyczące ochrony przed wybuchem**

- Przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony przed wybuchem. W przypadku użytkowania urządzenia w obwodach Ex użytkownik musi posiadać również dodatkową wiedzę w zakresie ochrony przed wybuchem (norma IEC/EN 60079-14 itp.).
- Przeprowadzić „dowód iskrobezpieczenia”.
- Urządzenie może być używane wyłącznie w dopuszczalnych warunkach roboczych i otoczenia (patrz dane w certyfikacie i specyfikacji w aprobatach Ex).

**Wymagania aprobaty Ex dotyczące używania w strefie 2**

- Urządzenie należy zainstalować w obudowie zgodnej z wymogami normy IEC/EN 60079-0 i o stopniu ochrony co najmniej IP54 wg IEC/EN 60529.
- Elektryczne obwody nieiskrobezpieczone należy odłączać i podłączać tylko przy wyłączonym napięciu.
- Należy zastosować zewnętrzne środki, aby zapobiec przekroczeniu napięcia znamionowego obwodu zasilania o więcej niż 40% z powodu usterek.
- W przypadku stosowania przewodu linkowego: Zakończyć przewody tulejkami kablowymi.
- Urządzenia należy używać tylko w strefach o poziomie zanieczyszczenia nie większym niż 2.

**Popis produktu****Wygląd urządzenia**

patrz rys. 1: Widok z przodu, rys. 2: Wymiary

**Funkcje i tryby pracy**

Urządzenia przesyłają galwanicznie odseparowane sygnały binarne. Urządzenia można ustawić na każdym kanale jako zestyki zwiernie (NO) lub rozwierne (NC) oraz do celów monitorowania przewodów pod kątem przerwy i zwarcia.

W poniższej tabeli podano liczbę kanalów i przełączników DIP oraz inne funkcje:

Typ	Kanały	Przełącznik DIP	Inne funkcje
IM1-12...	1	3	Duplikacja sygnału
IM1-121...	1	3	Dodatkowe wyjście alarmowe
IM1-22...	2	6	
IM1-231EX-R	2	4	Dodatkowe wyjście alarmowe

Urządzenia mają następujące obwody wyjściowe:

- **Obwody wyjściowe** Jeden przełącznik na każdy kanał jako zestyki zwiernie (NO) lub rozwierne (NC)
- **IM1-...-R** Jeden relé per canale come contatto NO/NC
- **IM1-...-T** Jeden tranzystor per canale
- **IM1-...-MT** Jeden MOSFET per canale

**Instalazione****NIEBEZPIEĆSTWO**

Atmosfera potencjalnie wybuchowa

**Zagrożenie wybuchem wywołanym zaplonem iskrowym!**

Użycowanie w strefie 2:

- Urządzenie należy zamontować w obudowie zgodnej z wymogami normy IEC/EN 60079-0 oraz o stopniu ochrony co najmniej IP54.
- Podczas montażu należy upewnić się, że nie zostanie przekroczona dopuszczalna temperatura robocza urządzenia, nawet w niesprzyjających warunkach otoczenia.

**Montaż na szynie DIN**

- Zamocować urządzenie na szynie DIN (patrz rys. 3).

**Montaż płyty montażowej**

- Zamontować urządzenie na płycie montażowej (patrz rys. 4).

**CS Krátký návod****IM1-... EX...****Další dokumenty**

Kromě tohoto dokumentu naleznete další materiály na [www.turck.com](http://www.turck.com):

- Katalogový list
- Certifikáty
- Prohlášení o shodě
- Bezpečnostní příručka

**Pro Vaši bezpečnost****Oblast použití**

Oddělovací spinaci zesilovače řady IMX-...EX... jsou vybaveny jiskrově bezpečnými vstupními obvody a přenášejí signály z prostředí s nebezpečím výbuchu do základního. K přístroji lze připojit senzory dle EN 6094756 (NAMUR) nebo mechanické kontakty. Přístroj může být instalován v zóně 2. Přístroj lze také použít v bezpečnostních aplikacích do až SIL2 včetně (High Demand a Low-Demand dle IEC 61508 hardwarová tolerance HFT=0).

**POZOR**

Tento návod neposkytuje žádné informace o použití v bezpečnostních aplikacích.

**Nebezpečí ohrožení života v důsledku nesprávného použití!**

- Při použití v bezpečnostních systémech: Bezpodmínečně dodržujte pokyny obsažené v příslušné bezpečnostní příručce.

Přístroj smí být používán pouze v souladu s pokyny, uvedenými v tomto návodu. Jakékoli jiné použití neodpovídá zamýšlenému. Společnost Turck nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody.

**Všeobecné bezpečnostní informace**

- Přístroj smí montovat, instalovat, obsluhovat, nastavovat a udržovat pouze vyškolený a kvalifikovaný personál.
- Přístroj splňuje EMC požadavky pro

## IT Guida Rapida

### Connessione

- Quando si utilizzano contatti meccanici e con monitoraggio del circuito di ingresso attivato: Utilizzare il modulo di resistenza WM1 (ID 0912101) o il circuito di resistenza vicino al contatto.
- Quando si utilizza un cavo a trefoli: Dotare le estremità dei cavi di boccole.
- Collegare i dispositivi con morsetti a vite come da fig. 5.
- Collegare i dispositivi con morsetti caricati a molla come da fig. 6.
- Mantenere una distanza di 50 mm (distanza filettatura) tra i circuiti di collegamento dei circuiti a sicurezza intrinseca e di quelli non a sicurezza intrinseca, come mostrato nella fig. 7.

### Messa in servizio

Una volta connessi i cavi e attivata l'alimentazione, il dispositivo entra automaticamente in funzione.

### Funzionamento

#### Indicazioni LED

LED	Colore	Significato
Pwr	Verde	Il dispositivo è operativo
1	Giallo	Relè eccitato, transistor o MOSFET conduttivo
	Off	Relè disaccendito, transistor bloccato
	Rosso	Errore rilevato nel circuito di ingresso, relè disaccendito o transistor o MOSFET bloccati
2	Giallo	Relè eccitato, transistor o MOSFET conduttivo
	Off	Relè disaccendito, transistor bloccato
	Rosso	Errore rilevato nel circuito di ingresso, relè disaccendito o transistor o MOSFET bloccati

#### Tabella delle funzioni

La tabella delle funzioni mostra i diversi stati di ingresso con i corrispondenti stati di uscita.

	Corrente shunt NO (contatto NO)	Modalità NC (contatto NC)
Ingresso sensore induttivo NAMUR EN60947-5-6		
Contatto meccanico di ingresso R1=1...22kΩ(>1/4W) R2=1...22kΩ(>1/4W)		
Uscita di commutazione Nessun errore		
IM1-...1EX-... Uscita allarme senza errore		
Uscita di commutazione con errore		
IM1-...1EX-... Uscita allarme con errore		

### Impostazione e parametrizzazione

#### Impostazione tramite interruttori DIP

Interruttore DIP	Significato
NO/NC	Canale 1: Impostazione delle modalità operative: modalità NC (NC)/modalità NO (NO)
1 off/WB	Canale 1: Disattivare (off)/attivare il monitoraggio di rotture del filo (WB)
off/SC	Canale 1: Disattivare (off)/attivare il monitoraggio dei cortocircuiti (SC)
NO/NC	Canale 2: Impostazione delle modalità operative: modalità NC (NC)/modalità NO (NO)
2 off/WB	Canale 2: Disattivare (off)/attivare il monitoraggio di rotture del filo (WB)
off/SC	Canale 2: Disattivare (off)/attivare il monitoraggio dei cortocircuiti (SC)

### Riparazione

Se il dispositivo è difettoso, disattivarlo. Il dispositivo può essere riparato solo da Turck. In caso di restituzione a Turck osservare le condizioni per la restituzione.

### Smaltimento

I dispositivi devono essere smaltiti in modo specifico e non con i comuni rifiuti domestici.

### Certification data

#### Approvals and markings

TÜV 21 ATEX 303590 X	
EMA 22 UKEX 0017 X	
IECEx TUN 21.0020X	[Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
隔离式安全栅	인증서발급기관명: 한국산업안전보건공단 안전인증번호: 13-AV4BO-0627X, 22-AV4BO-0457X 안전한 사용을 위한 조건: 발급된 인증서 참조

Permissible ambient temperature range  $T_{amb}$ : -25...+70 °C

## PL Skrócona instrukcja obsługi

### Połączenie

- W przypadku stosowania zestyków mechanicznych i z włączonym monitorowaniem obwodu wejściowego: Użyć modułu rezystancji WM1 (ID 0912101) lub obwodu rezystancji w pobliżu zestyku.
- W przypadku stosowania przewodu linkowego: Zakończyć przewody tulejkami kablowymi.
- Podłączanie urządzeń z zaciskami śrubowymi — patrz rys. 5.
- Podłączanie urządzeń z zaciskami sprężynowymi — patrz rys. 6.
- Zachować odległość 50 mm (odstęp) pomiędzy obwodami izkrobatycznymi i nieizkrobatycznymi, jak pokazano na rys. 7.

### Uruchomienie

Po podłączeniu przewodów i zasilania urządzenie automatycznie przechodzi w tryb pracy.

### Obsługa

#### Wskazania LED

LED	Kolor	Opis	Urządzenie działa
Pwr	Zielony	Pristroj pracuje	
1	Złoty	Przełącznik pobudzony, tranzystor lub tranzystor MOSFET w stanie przewodzenia	
	OFF	Przełącznik niepobudzony, tranzystor w stanie zablokowania	
	Rosso	Wykryto usterkę w obwodzie wejściowym, przełącznik niepobudzony lub tranzystor albo tranzystor MOSFET w stanie zablokowania	
2	Złoty	Przełącznik pobudzony, tranzystor lub tranzystor MOSFET w stanie przewodzenia	
	OFF	Przełącznik niepobudzony, tranzystor w stanie zablokowania	
	Rosso	Wykryto usterkę w obwodzie wejściowym, przełącznik niepobudzony lub tranzystor albo tranzystor MOSFET w stanie zablokowania	

### Tabela funkcji

Tabela funkcji przedstawia różne stany wejściowe wraz z odpowiadającymi im stanami wyjściowymi.

	Prąd bocznikowy NO (zestek NO)	Tryb NC (zestek NC)
Wejście czujnika indukcyjnego EN 60947-5-6 NAMUR		
Zestek mechaniczny wejściowy R1=1...22kΩ(>1/4W) R2=1...22kΩ(>1/4W)		
Wyjście przełączające Brak błędu		
IM1-...1EX-... Wyjście alarmowe bez usterki		
Wyjście przełączające z usterką		
IM1-...1EX-... Wyjście alarmowe z usterką		

### Konfiguracja e parametrizzazione

#### Konfiguracja za pomocą przełączników DIP

Przełącznik DIP	Opis
NO/NC	Kanal 1: Ustawianie trybów pracy: Tryb NC (NC)/tryb NO (NO)
1 off/WB	Kanal 1: Dezaktywuj (wył.)/aktywuj monitorowanie przewodów pod kątem przerwy (WB)
off/SC	Kanal 1: Dezaktywuj (wył.)/aktywuj monitorowanie przewodów pod kątem zwarcia (SC)
NO/NC	Kanal 2: Ustawianie trybów pracy: Tryb NC (NC)/tryb NO (NO)
2 off/WB	Kanal 2: Dezaktywuj (wył.)/aktywuj monitorowanie przewodów pod kątem przerwy (WB)
off/SC	Kanal 2: Dezaktywuj (wył.)/aktywuj monitorowanie przewodów pod kątem zwarcia (SC)

### Naprawa

Jeśli urządzenie jest wadliwe, należy je wycofać z eksploatacji. Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez firmy Turck. W przypadku odsyłania produktu do firmy Turck należy postępować zgodnie z naszymi zasadami dokonywania zwrotów.

### Usuwanie

Urządzenie muszą być likwidowane w odpowiedni sposób i nie mogą być wyrzucone razem z odpadami gospodarstw domowych.

## CS Krátký návod

### Zapojení

- Při použití mechanického kontaktu a aktivované kontrole vstupního obvodu: použijte odporový modul WM1 (ID 0912101) nebo odporový můstek na vstupních svorkách.
- Při použití splétaného vodiče: opatřete konce vodičů návlečkami.
- Připojení přístroje se šroubovými svorkami je uvedeno na obr. 5.
- Připojení přístroje s pružinovými svorkami je uvedeno na obr. 6.
- Mezi jiskrově bezpečnými a ostatními obvody udržujte vzdálenost 50 mm, jak je znázorněno na obr. 7.

### Uvádění do provozu

Přístroj je provozuschopný okamžitě po připojení kabelů a zapnutí napájení.

### Provoz

#### LED indikace

LED	Barva	Význam
Pwr	Zelená	Přístroj pracuje
1	Zlatá	Relé sepnuto, tranzistor nebo MOSFET vodivý
	OFF	Relé rozepnuto, tranzistor nebo MOSFET nevodivý
	Rosso	Detectována porucha na vstupním obvodu, relé rozepnuto, tranzistor nebo MOSFET nevodivý
2	Zlatá	Relé sepnuto, tranzistor nebo MOSFET vodivý
	OFF	Relé rozepnuto, tranzistor nebo MOSFET nevodivý
	Rosso	Detectována porucha na vstupním obvodu, relé rozepnuto, tranzistor nebo MOSFET nevodivý

### Funkční tabulka

Funkční tabulka zobrazuje různé stavy vstupů s odpovídajícími stavy výstupů.

	Boční proud (spínací kontakt)	NC (rozpínací kontakt)
Indukční senzor EN 60947-5-6 NAMUR		<img alt="

## RU Руководство по быстрому запуску

## IM1-... EX...

## Другие документы

Этот документ и следующие материалы доступны в Интернете на сайте [www.turck.com](http://www.turck.com):

- Техническое описание
- Сертификаты
- Декларации соответствия
- Руководство по безопасности

## Для вашей безопасности

## Использование по назначению

Изолирующие переключающие усилители серии IMX-...EX... оснащены искробезопасными входными цепями и передают гальванически изолированные бинарные сигналы из взрывобезопасной зоны в безопасную. К устройствам могут быть подключены датчики, соответствующие EN 60947-5-6 (NAMUR), или механические переключатели. Допускается эксплуатация этих устройств в зоне 2. Устройства позволяют создавать системы безопасности до уровня полноты безопасности SIL2 включительно (высокие и низкие требования по IEC 61508, аппаратная отказоустойчивость HFT = 0).

## ⚠ ОПАСНОСТЬ

В данных инструкциях не содержится какой-либо информации о применении в системах безопасности.

## Опасность для жизни при использовании не по назначению!

- При использовании устройства в системах безопасности: Точно следуйте инструкциям в соответствующем руководстве по безопасности.

Устройства следует использовать только в соответствии с настоящей инструкцией. Любое другое использование не признается использованием по назначению. Turck несет ответственность за возможные повреждения в результате такого использования.

## Общие инструкции по безопасности

- Сборка, установка, эксплуатация, параметризация и техническое обслуживание устройства должны производиться профессиональным квалифицированным персоналом.
- Устройство соответствует требованиям по ЭМС (электромагнитной совместимости) для промышленных зон. При использовании в жилых районах примите меры по предотвращению радиогомов.

## Примечания по взрывозащите

- Соблюдайте государственные и международные требования в отношении взрывозащиты.
- При использовании устройства во взрывобезопасных цепях операторы должны обладать дополнительными знаниями в области взрывозащиты (IEC/EN 60079-14 и т. д.).
- Выполните "Проверку искробезопасности".
- Эксплуатируйте устройство только в допустимых условиях окружающей среды и в пределах допустимых рабочих параметров (см. данные по сертификации и разрешения на использование во взрывобезопасных зонах).

## Требования в отношении взрывобезопасности для использования в зоне 2

- Устанавливайте устройство в защитном корпусе в соответствии со стандартом IEC/EN 60079-0 со степенью защиты минимум IP54 согласно IEC/EN 60529.
- Отключение и подключение неискробезопасных цепей допускается только при отключенном напряжении.
- Обеспечьте внешние средства для предотвращения превышения номинального напряжения в цепи питания более чем на 40% из-за неисправностей.
- При использовании многожильного провода: Обожмите концы проводов обжимными наконечниками.
- Эксплуатация устройства допускается только в зонах со степенью загрязнения, не превышающей 2.

## Описание изделия

## Обзор устройства

См. рис. 1: вид спереди, рис. 2: размеры

## Функции и режимы работы

Устройства передают гальванически изолированные двоичные сигналы. Устройства можно настроить для каждого канала в качестве Н.З. или Н.Р. контактов, а также для мониторинга обрыва цепи и короткого замыкания.

Количество каналов и DIP-переключателей, а также другие функции см. в следующей таблице:

Тип	Каналы	DIP-переключатель	Прочие функции
IM1-12...	1	3	Удвоение сигнала
IM1-121...	1	3	Дополнительный выход сигнала тревоги
IM1-22...	2	6	
IM1-231EX-R	2	4	Дополнительный выход сигнала тревоги

Устройства имеют следующие выходные цепи:

Выходные цепи		
IM1-...-R	Одно реле на канал в качестве Н.З./Н.Р. контакта	
IM1-...-T	Один транзистор на канал	
IM1-...-MT	Один МОП-транзистор на канал	

## Установка

## ⚠ ОПАСНОСТЬ

Потенциально взрывобезопасная среда

## Риск взрыва из-за искры!

При использовании в зоне 2:

- Устанавливайте устройство в защитном корпусе в соответствии со стандартом IEC/EN 60079-0 со степенью защиты минимум IP54.
- При монтаже устройства убедитесь, что рабочая температура не превысит предельно допустимую даже при неблагоприятных внешних условиях.

## Установка на DIN-рейку

- Установите устройство на DIN-рейку (см. рис. 3).

## Установка на монтажную пластину

- Установите устройство на монтажную пластину (см. рис. 4).

## JP クイックスタートガイド

## IM1-... EX...

## その他の文書

本書の他にも、以下の資料をインターネット([www.turck.com](http://www.turck.com))から入手できます。

- データシート
- 承認
- 適合宣言書
- 安全マニュアル

## 安全にお使いいただくために

## 使用目的

IMX-...EX...シリーズの絶縁スイッチングアンプは、本質安全入力回路を備えており、防爆エリアから安全エリアにガルバニック絶縁バイナリ信号を転送します。本デバイスには、EN 60947-5-6(NAMUR)に準拠したセンサまたは機械式スイッチを接続できます。本デバイスは、ゾーン2での動作にも適しています。本デバイスを使用すると、SIL2(IEC 61508に準拠した高要求と低要求、ハードウェアオールトレランスHFT = 0)までの安全関連アプリケーションも構築できます。

## ⚠ 危険

この取扱説明書には、安全関連アプリケーションでの利用に関する情報は記載されていません。

誤用により、生命への危険があります。

- 安全関連システムで本デバイスを使用する場合: 関連する安全マニュアルに記載されている手順に必ず従ってください。

本デバイスは、この取扱説明書に記載されているとおりに使用する必要があります。その他の用途は使用目的に適合していません。このため、Turckは、損傷が生じても一切の責任を負いません。

## 一般的な安全情報

- 本デバイスは、訓練を受けた有資格者のみが、取り付け、設置、操作、パラメータ設定、保守を実行する必要があります。
- 本デバイスは工業エリアのEMC要件を満たしています。住宅地域で使用する場合は、無線干渉を防止する対策を講じてください。

## 防爆に関する注意事項

- 防爆に関する国内外の規制を遵守してください。
- 本デバイスを防爆回路で使用する場合、作業者には防爆関連の知識(IEC/EN 60079-14など)も必要です。
- 本質安全性の証明を実施してください。
- 本デバイスは、許容される動作条件と周囲条件でのみ使用してください(認証データと防爆認定仕様を参照)。

## ゾーン2での使用に関するEx認証の要件

- IEC/EN 60079-0に従って、IEC/EN 60529に準拠した保護等級IP54以上のエンクロージャにデバイスを設置してください。
- 非本質安全電気回路は、電圧が印加されていない場合のみ切断/接続してください。
- 外的手段を講じて、障害によって電源回路の定格電圧が40%を超えないようにしてください。
- 燃り線を使用する場合: ワイヤの端にフェルールを付けます。
- デバイスは汚染度2を超えない環境でのみ使用してください。

## 製品の説明

## デバイスの概観

図1:正面図 図2:寸法

## 機能と動作モード

本デバイスはガルバニック絶縁バイナリ信号を転送します。本デバイスは、各チャンネルでNO接点またはNC接点として、ならびに断線および短絡監視用に設定できます。

チャンネルとDIPスイッチの数、および他の機能については、次の表を参照してください。

タイプ	チャンネル	DIPスイッチ	その他の機能
IM1-12...	1	3	信号複製
IM1-121...	1	3	追加のアラーム出力
IM1-22...	2	6	
IM1-231EX-R	2	4	追加のアラーム出力

本デバイスには、次の出力回路があります。

- 出力回路
- IM1-...-R チャンネルごとにNO/NC接点として1つのリレー
- IM1-...-T チャンネルごとに1つのトランジスタ
- IM1-...-MT チャンネルごとに1つのMOSFET

## 設置

## ⚠ 危険

爆発性雰囲気

火花点火により、爆発するリスクがあります。

ゾーン2で使用する場合:

- IEC/EN 60079-0に従って、保護等級IP54以上のエンクロージャにデバイスを設置してください。
- デバイスを取り付ける場合は、周囲条件が好ましくない場合でも、デバイスの許容動作温度を超えないようにしてください。

## DINレールの設置

- デバイスをDINレールに設置します(図3を参照)。

## 取り付けプレートの設置

- デバイスを取り付けプレートに設置します(図4を参照)。

## KO 빠른 시작 가이드

## IM1-... EX...

## 추가 문서

이 문서 외에도 다음과 같은 자료를 인터넷([www.turck.com](http://www.turck.com))에서 확인할 수 있습니다.

- 데이터 시트
- 인증
- 적합성 선언
- 안전 매뉴얼

## 사용자 안전 정보

## 사용 목적

IMX-...EX... 시리즈의 절연 스위칭 앤프에는 본질 안전 입력 회로가 장착되어 있으며, 갈바니 절연 처리된 바이너리 신호를 폭발 위험 지역에서 안전 지역으로 전송합니다. EN 60947-5-6(NAMUR) 규격 센서 또는 기계식 스위치를 장치에 연결할 수 있습니다. 이 장치는 2 종 위험 지역에서 사용하기에도 적합합니다. 또한 이 장치는 최대 SIL2(IEC 61508에 따른 높은 요구 사항, 하드웨어 고장 허용 한계 HFT = 0) 수준으로 안전 관련 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

## ⚠ 위험

이 지침에는 안전 관련 애플리케이션에 관한 정보가 포함되어 있지 않습니다.

부적절하게 사용할 경우 생명이 위험할 수 있습니다!

- 장치를 안전 관련 시스템에서 사용하는 경우: 관련 안전 매뉴얼에 수록된 지침을 반드시 준수하십시오.

이 장치는 이 지침에서 설명한 목적으로만 사용해야 합니다. 기타 다른 방식으로 사용하는 것은 사용 목적을 따르지 않는 것입니다. 터크는 그로 인한 손상에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

## 일반 안전 지침

- 전문적인 훈련을 받은 숙련된 기술자만이 이 장치의 조립, 설치, 작동, 매개 변수 설정 및 유지 보수를 수행해야 합니다.
- 이 장치는 산업 분야의 EMC 요구 사항을 충족합니다. 주거 지역에서 사용하는 경우 무선 간섭을 방지하기 위한 조치를 취하십시오.
- 폭발 방지 참고 사항
  - 폭발 방지에 관한 국내 및 국제 규정을 준수하십시오.
  - 폭발 위험 회로에서 이 장치를 사용할 경우 사용자는 폭발 방지(IEC/EN 60079-14 등)에 대한 추가 지식이 있어야 합니다.
  - 본질 안전 입증을 수행하십시오.
  - 허용되는 작동 및 주변 조건에서만 장치를 사용하십시오(인증 데이터 및 방폭 인증 사양 참조).
  - 전압이 가해지지 않은 경우에만 비분질 안전 전기 회로를 연결 및 분리하십시오.
  - 고장으로 인해 파워 서플라이 회로의 정격 전압이 40% 넘게 초과되거나 않도록 외부 조치를 취하십시오.
  - 연선 와이어 사용 시: 와이어 끝에 페리를 사용하십시오.
  - 오염도 2를 초과하지 않는 지역에서만 장치를 사용하십시오.

## 제품 설명

## 장치 개요

## RU Руководство по быстрому запуску

## Подключение

- При использовании механических контактов и при включенном мониторинге входной цепи: Используйте модуль сопротивления WM1 (ID 0912101) или цепь сопротивления рядом с контактами.
- При использовании многожильного провода: Обожмите концы проводов обжимными наконечниками.
- Подключите устройства с винтовыми клеммами, как показано на рис. 5.
- Подключите устройства с пружинными клеммами, как показано на рис. 6.
- Обеспечьте расстояние в 50 мм (размер резьбы) между соединениями искробезопасных и незащищенных цепей, как показано на рис. 7.

## Ввод в эксплуатацию

После подключения кабелей и включения источника питания устройство начинает работать автоматически.

## Работа

## Светодиодная индикация

Светодиод	Цвет	Значение
Pwr	Зеленый	Устройство работает
1 Желтый	Реле сработало, транзистор или МОП-транзистор проводит ток	
Выкл.	Реле обесточено, транзистор заблокирован	
Красный	Обнаружена ошибка во входной цепи, реле обесточено или транзистор/МОП-транзистор заблокирован	
2 Желтый	Реле сработало, транзистор или МОП-транзистор проводит ток	
Выкл.	Реле обесточено, транзистор заблокирован	
Красный	Обнаружена ошибка во входной цепи, реле обесточено или транзистор/МОП-транзистор заблокирован	

## Таблица функций

В таблице функций показаны различные состояния входов с соответствующими состояниями выходов.

	Ток утечки, NO (Н.Р. контакт)	Режим NC (Н.З. контакт)
Вход индуктивного датчика EN60947-5-6 NAMUR		
Входной механический контакт R1=1...22 kΩ (> 1/4 W) R2=1...22 kΩ (> 1/4 W)		
Переключающий выход Нет ошибок		
IM1-...1EX-... Выход сигнала тревоги без ошибок		
Переключающий выход с ошибкой		
IM1-...1EX-... Выход сигнала тревоги с ошибкой		

## Настройка и параметризация

Настройка при помощи DIP-переключателей

DIP-переклю- чатель	Значение
NO/NC	Канал 1: Настройка режимов работы: Режим NC (Н.З.) / Режим NO (Н.Р.)
1 off/WB	Канал 1: Деактивировать (выкл.)/активировать мониторинг обрыва цепи (WB)
off/SC	Канал 1: Деактивировать (выкл.)/активировать мониторинг короткого замыкания (SC)
NO/NC	Канал 2: Настройка режимов работы: Режим NC (Н.З.) / Режим NO (Н.Р.)
2 off/WB	Канал 2: Деактивировать (выкл.)/активировать мониторинг обрыва цепи (WB)
off/SC	Канал 2: Деактивировать (выкл.)/активировать мониторинг короткого замыкания (SC)

## Ремонт

В случае неисправности устройство следует вывести из эксплуатации. Ремонт устройства может выполняться только компанией Turck. В случае возврата устройства в компанию Turck изучите наши условия возврата.

## Утилизация

Устройства следует утилизировать в соответствии с нормативными документами отдельно от бытовых отходов.

## Certification data

## Approvals and markings

TÜV 21 ATEX 303590 X		II (1) G [Ex ia Ga] IIC
EMA 22 UKEX 0017 X		II (1) D [Ex ia Da] IIIC
IECEx TUN 21.0020X		II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
隔離式安全柵		II 3 (1) G Ex ec nC [ia Ga] IICT4 Gc
인증서발급기관명: 한국산업안전보건공단 안전인증번호: 13-AV4BO-0627X, 22-AV4BO-0457X 안전한 사용을 위한 조건: 발급된 인증서 참조		

Permissible ambient temperature range  $T_{amb}$ : -25...+70 °C

## JP クイックスタートガイド

## 接続

- 機械式接点を使用し、有効化された入力回路監視がある場合: WM1抵抗モジュール (ID 0912101) または抵抗回路を接点付近で使用します。
- 燃り線を使用する場合: ワイヤの端にフェルールを付けます。
- 図5に示すように、本デバイスをねじ端子と接続します。
- 図6に示すように、本質安全回路と非本質安全回路の接続回路間の距離を50 mm (ねじ距離) に維持します。

## 試運転

ケーブルを接続し、電源をオンにすると、デバイスが自動的に作動します。

## 動作

## LED表示

LED	色	意味
Pwr	緑	デバイスが動作中
1 黄	リレーがピックアップし、トランジスタまたはMOSFETが導通	
オフ	リレーがドロップアウトし、トランジスタが遮断	
赤	入力回路でエラーが検出され、リレーがドロップアウトしたかトランジスタまたはMOSFETが遮断	
2 黄	リレーがピックアップし、トランジスタまたはMOSFETが導通	
オフ	リレーがドロップアウトし、トランジスタが遮断	
赤	入力回路でエラーが検出され、リレーがドロップアウトしたかトランジスタまたはMOSFETが遮断	

## 機能表

機能表に、さまざまな入力状態を対応する出力状態とともに示します。

	分流NO (NO接点)	NCモード (NC接点)
誘導型近接センサ入力 EN60947-5-6 NAMUR		
入力の機械式接点 R1=1~2.2 kΩ (> 1/4 W) R2=1~22 kΩ (> 1/4 W)		
スイッチング出力 エラーなし		
IM1-...1EX-... アラーム出力 (エラーエラーなし)		
スイッチング出力 (エラーあり)		
IM1-...1EX-... アラーム出力 (エラーエラーあり)		

## 設定とパラメータ設定

## DIPスイッチによる設定

DIPスイッチ	意味
NO/NC	チャンネル1:動作モードの設定: NCモード (NC) / NOモード (NO)
1 off/WB	チャンネル1:断線監視の無効化 (オフ) / 有効化 (WB)
off/SC	チャンネル1:短絡監視の無効化 (オフ) / 有効化 (SC)
NO/NC	チャンネル2:動作モードの設定: NCモード (NC) / NOモード (NO)
2 off/WB	チャンネル2:断線監視の無効化 (オフ) / 有効化 (WB)
off/SC	チャンネル2:短絡監視の無効化 (オフ) / 有効化 (SC)

## 修理

デバイスに不具合がある場合は使用を中止してください。デバイスの修理はTurckが行います。デバイスをTurckに返品する際は、当社の返品受付条件に従ってください。

## 廃棄

これらのデバイスは適切に廃棄する必要があります。一般家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。

## KO 빠른 시작 가이드

## 연결

- 기계식 접점을 사용하고 입력 회로 모니터링이 활성화된 경우: WM1 저항 모듈(ID 0912101) 또는 저항 회로에 있는 저항 회로를 사용하십시오.
- 연선 와이어 사용 시: 와이어 끝에 페루를 사용하십시오.
- 그림5에 표시된 나사 터미널을 사용하여 장치를 연결하십시오.
- 그림6에 표시된 스프링 장착 터미널을 사용하여 장치를 연결하십시오.
- 그림7에 표시된 것처럼 본질 안전 회로와 비본질 안전 회로의 연결 회로 사이에 50 mm의 거리(나사 간 거리)를 유지하십시오.

## 시운전

케이블이 연결되고 파워 서플라이가 켜지면 장치가 자동으로 작동 가능해집니다.

## 작동

## LED 표시기

LED	색상	의미
Pwr	��	デバイス가 작동 중
1 황	리레이가 퍽업됨, 트랜지스터 또는 MOSFET 전도성	
오フ	리레이 드롭아웃됨, 트랜지스터 차단됨	
적색	입력 회로에서 오류 감지됨, 리레이 드롭아웃됨 또는 트랜지스터 또는 MOSFET 차단됨	
2 황	리레이 퍽업됨, 트랜지스터 또는 MOSFET 전도성	
오フ	리레이 드롭아웃됨, 트랜지스터 차단됨	
적색	입력 회로에서 오류 감지됨, 리레이 드롭아웃됨 또는 트랜지스터 또는 MOSFET 차단됨	

## 기능표

기능표에는 다양한 입력 상태와 함께 해당 출력 상태가 표시됩니다.

	분류 전류 NO(NO 접점)	NC 모드 (NC 접점)
유도형 센서 입력 EN60947-5-6 NAMUR		
입력 기계식 접점 R1=1~2.2 kΩ (> 1/4 W) R2=1~22 kΩ (> 1/4 W)		
스위칭 출력 오류 없음		
IM1-...1EX-... 경보 출력 오류 없음		
스위칭 출력 오류 있음		
IM1-...1EX-... 경보 출력 오류 있음		

## 설정 및 매개 변수화

DIP 스위치를 사용한 설정