


FCS-HA2P-LIX/AL115 control de flujo – sensor de inserción con procesador integrado



N.º de ID	6870722
Tipo	FCS-HA2P-LIX/AL115
Condiciones de montaje	Sensor de inmersión
Rango de detección de aire	0.530 m/s
Disponibilidad	2090 s
Tiempo de ajuste	430 s
Tiempo de respuesta para cambiar en temperatura	máx. 100 s
Gradiente de temperatura	≤ 20 K/min
Temperatura del medio	-20+80 °C
Datos eléctricos	
Consumo de corriente	≤ 80 mA
Salida eléctrica	Salida analógica
Protección cortocircuito	sí
Protección contra polaridad inversa	sí
Salida de corriente	420 mA
Carga	200500 Ω
MTBF	298 Años según SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Datos mecánicos	
Diseño	Inmersión
Material de la cubierta	Plástico, PBT
Material del sensor	acero inoxidable, 1.4305 (AISI 303)

100 Nm

Cables

3 x 0.5 mm²

Par de apriete máx. de la tuerca de la

carcasa


Conexión eléctrica

Longitud del cable

Sección transversal principal


- sensor para medios gaseosos
- principio de funcionamiento calorimétrico.
- ajuste por medio del potenciómetro
- ■longitud del sensor 115 mm
- ■3 hilos CC, 19,2...28,8 VCC
- Salida analógica 4...20 mA

Esquema de conexiones



Principio de Funcionamiento

El funcionamiento de los sensores de flujo sumergibles se basa en el principio termodinámico. El sensor se encuentra a unos grados más que el medio de corriente. El medio transporta el calor generado en el sensor al pasar por él. Al mismo tiempo se mide la temperatura configurada y se la compara con la temperatura del medio. De la diferencia de temperatura ganada se puede deducir el estado de flujo de cada medio. Los sensores de flujo sin desgaste de TURCK controlan con absoluta fiabilidad el flujo de medios gaseosos y líquidos.





Resistencia a la presión	3 bar
Conexión de procesos	Rosca hembra G 1" DIN 3852
Indicación estado de la corriente	Cadena de LED, rojo (1), verde (5)
Indicador de disponibilidad	LED, Verde
Indicador LED	rojo = 4 mA 1 verde > 4 mA 2 verde > 8 mA 3 verde > 12 mA 4 verde > 16 mA 5 verde = 20 mA