


# K30APT2BXDQ Pick-to-Light – датчик положения Емкостной датчик






Тип	K30APT2BXDQ	
ID №	3801860	
Данные по сигналам и индикации		
Назначение	Pick-to-Light	
Функция	сенсорный переключатель	
Функция переключения	Мгновенного действия	
Функции цвета 1	Синий, Постоянно включен, 1 лм	
Специальные характеристики	Для промывки под давлением	
Электрические параметры		
Рабочее напряжение	1230 B =	
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 150 mA	
Макс. потребление тока на цвет	55 mA	
Выходная функция	НО контакт, PNP	
Тип входа	PNP	
Время отклика типовое	< 150 мс	
Механические характеристики		
Конструкция	Полусфера, К30	
Размеры	Ø 30 x 54.5 x 54.5 мм	
Материал корпуса	Пластмасса,РС,Саt6₄ Черный	
Window material	Поликарбонат, рассеянный	
Электрическое подключение	Разъем, М12 × 1, ПВХ	
Количество проводников	4	
Температура окружающей среды	-40+50 °C	
Относительная влажность	090 %	
Степень защиты	IP67	



#### Свойства

- ■Степени защиты IP67, IP69K
- ■M12 x 1, вилка, 5-контактн.
- ■Сигнал работы: синий
- ■Неправильный выбор: -
- ■Свет срабатывания: -
- ■Рабочее напряжение 12...30 В =
- ■Переключающий выход PNP
- ■НО контакт
- ■Емкостные датчики второго поколения
- ■Высокий иммунитет к ложным срабатываниям, вызванным брызгами, моющими средствами, маслами и другими загрязнениями

### Схема подключения



## Принцип действия

Датчик К30 предназначен для применения в автоматизации различных сборочных процессов. Хорошая видимость зеленого индикатора работы или других сигналов индикации (в зависимости от версии). Транзисторный выход может быть легко подключен к системе управления, которая запрограммирована на специальную последовательность задач. Индикатор расположен внутри или перед каждым лотком: 1. Лотки с компонентами необходимо выбирать для каждого этапа работы и 2. последовательность выбора компонентов. Если оператор берет деталь из лотка, К30 детектирует руку в лотке и



## Технические характеристики

IP69

Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, cULus

отсылает сигнал на контроллер. Затем система проверяет правильность выбора компонента и переключается в зависимости от конфигурации: выключает текущий индикатор работы и включает следующий. Контроль процедуры сборки приводит к повышению эффективности, качества, снижает количество повторной работы и проверок.

Под термином "индикатор работы" понимается визуальный индикатор лотка, из которого необходимо извлечь следующую деталь. "Активация" подтверждает извлечение другим цветом. "Неправильный выбор" загорается, если доступ к лотку был получен, когда индикатор работы не был включен.

## Аксессуары



# Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
M12x1 o 15 14	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка М12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
8 15 M12x1 32 — 32 — 5	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" М12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com